



MINISTÉRIO DO PLANO E DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO

**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO  
DA REGIÃO CENTRO**

NÚCLEO REGIONAL DE  
COORDENAÇÃO DOS GAT (NRC)

**O CÁLCULO AUTOMÁTICO NO PROJECTO  
DE COMPOSIÇÃO DE BETÕES  
(Métodos de Bolomey e de Faury)**

*Jorge Lourenço  
José Coutinho*

SÉRIE  
**MONOGRAFIAS  
TÉCNICAS**

2

COIMBRA  
1986

**Fotocomposição:**

- Mário Matos

**Secção de Offset:**

- **Fotografia:** Adelino Bandeira
- **Paginação e Montagem:** Adelino Bandeira
- **Transporte:** João Carlos
- **Impressão:** Joaquim Felício

**O CÁLCULO AUTOMÁTICO NO PROJECTO  
DE COMPOSIÇÃO DE BETÓES  
(Métodos de Bolomey e de Faury)**

*Por: Jorge Lourenço (★)  
José Coutinho (★)*

(★) Engenheiro Civil da Secção Autónoma de Engenharia Civil da FCTUC.



## **ÍNDICE**

- 1. Introdução*
- 2. Métodos baseados nas curvas granulométricas de referência*
- 3. Explicação sucinta dos métodos (incluindo a apresentação dos parâmetros utilizados)*
  - 3.1. Método de Bolomey
  - 3.2. Método de Faury
- 4. Ajustamento da curva da mistura à de referência*
  - 4.1. Alguns processos
  - 4.2. Método dos mínimos quadrados
- 5. Programa para o cálculo da composição de betões. Sua forma de utilização*
  - 5.1. Generalidades
  - 5.2. Preparação prévia dos dados
  - 5.3. Entrada de dados
    - 5.3.1. Inertes
    - 5.3.2. Cimento
    - 5.3.3. Métodos de Bolomey e de Faury
  - 5.4. Saída de dados e de resultados
    - a) Apresentação de dados
    - b) Saída de resultados
  - 5.5. Comentário
  - 5.6. Responsabilidades
- 6. Exemplo de aplicação*

## **ANEXO**

*I — Listagem do programa «PROJECTO DE COMPOSIÇÃO DE BETÕES»*

*II — Impresso para inscrição de dados e resultados*



## *1. Introdução*

O Regulamento de Betões de Ligantes Hidráulicos recomenda o estudo da composição do betão, antes do seu fabrico, com base em teorias de reconhecida validade e apoiado em resultados experimentais. E este estudo deve ser feito para todos os betões cujas características de resistência têm de ser controladas estatisticamente [1].

Os métodos de Bolomey e de Faury são relativamente bem conhecidos dos engenheiros portugueses, na maioria dos casos, através do seu estudo nas escolas de engenharia.

Mas, apesar deste conhecimento adquirido, a acção de projectar a composição de um betão é ainda hoje uma prática muito pouco vulgarizada.

Já em 1962, Sousa Coutinho [3] afirmava:

«Apesar da importância extraordinária das obras de betão, a qualidade deste material ainda hoje é deixada ao critério e experiência dos operários, sobretudo entre nós».

Em 1985, esta situação mantém-se em muitos casos.

Realizámos esta monografia tendo como objectivo vulgarizar o Estudo da Composição dos Betões, entre os técnicos interessados.

E fizemo-lo,

*DIVULGANDO*, pois:

1. Mostramos alguns dos problemas que se põem no estudo de uma composição.
2. Efectuamos uma descrição completa da utilização dos dois métodos.
3. Descrevemos o método dos mínimos quadrados, que utilizamos como processo de ajustamento da curva da mistura real à curva de referência.

e *SIMPLIFICANDO*, uma vez que:

Pomos ao dispor dos engenheiros civis um programa de cálculo, de utilização muito simples, que reduz o trabalho de gabinete a escassos minutos, mesmo procurando um variado número de soluções, com as informações disponíveis.

Brevemente, esperamos complementar este trabalho com um outro, onde abordaremos os ensaios necessários e as acções de controlo e de correcção a efectuar.

Para nós, a qualidade desta monografia será avaliada pelo auxílio prestado aos engenheiros, que pretendendo assumir as suas responsabilidades, querem tomar decisões numa base tecnologicamente válida.

## *2. Métodos baseados nas curvas granulométricas de referência*

São vários os problemas que se põem, quando pretendemos estudar a Composição de um Betão, para a execução de uma determinada Obra. Distinguiremos os seguintes:

1. O cumprimento da classe de resistência prevista no projecto.
2. As eventuais condicionantes locais da Obra, por exemplo do tipo climático, ou relativas a qualquer agressividade química do meio.
3. Os tipos de inertes disponíveis na região.
4. A consistência pretendida para o betão, que tem a ver com o tipo de elemento que se vai betonar, e muito fundamentalmente com os meios de transporte e de colocação a utilizar. Consistência essa que está fortemente correlacionada com a própria resistência dos elementos estruturais a betonar.
5. Condicionantes geométricas relativamente ao tipo de peças a betonar:
  - a) Para evitar a segregação do betão, quando vertido nos moldes, devem-se analisar as dimensões das malhas constituídas pelas armaduras, os espaçamentos de fendas, ou os raios de possíveis orifícios.
  - b) O efeito de parede, que acontece e que é função do quociente entre o raio hidráulico de uma peça e o diâmetro máximo do inerte mais grosso, que pensamos utilizar.
6. A apreciação dos níveis de qualidade, relativamente a:
  - a) Equipamento de fabrico do betão.
  - b) Operadores desse mesmo equipamento de fabrico.
  - c) Fiscalização do fabrico.

Perante estas condições, pretendemos racionalmente, efectuar uma mistura de todos os componentes, que seja a mais compacta possível, de modo a satisfazer, em princípio, os requisitos pretendidos.

Referindo a nossa composição ao volume de  $1m^3$  de betão, diremos que esse volume será preenchido por todos os inertes utilizados, pelo cimento, água e ainda por um volume de vazios que não é possível evitar.

Isto traduz-se na seguinte expressão (a «dos volumes absolutos», ou também designada «fórmula fundamental da composição do betão»):

$$c + m + A + Vv = 1m^3 \quad \text{de betão} \quad (1),$$

sendo

$c$  — volume absoluto do cimento em  $m^3$  por  $m^3$  de betão.

$m = \sum_{i=1}^r m_i$  — volume absoluto dos inertes, que é igual à soma dos volumes absolutos de cada uma das classes de inertes utilizadas. Os volumes são medidos em  $m^3$  e referidos ao volume de  $1m^3$  de betão.

$A$  — volume da água de amassadura em  $m^3$  por  $m^3$  de betão.

$Vv$  — volume de vazios em  $m^3$  por  $m^3$  de betão. Este volume que é difícil quantificá-lo correctamente, será por nós apreciado, utilizando o quadro I, com origem na norma 613 do American Concrete Institute [4].

#### QUADRO I

##### VOLUME DE VAZIOS DO BETÃO COMPACTADO [4]

Máxima dimensão do inerte (mm)	9,5	12,7	19,1	25,4	38,1	50,8	76,2	152,4
Volume de vazios $Vv$ ( $m^3/m^3$ )	0,030	0,025	0,020	0,015	0,010	0,005	0,003	0,002

Depois de obtidos os pesos específicos do cimento e de cada uma das classes de inertes a utilizar, poderemos usar a expressão (1) com o seguinte aspecto:

$$\frac{c}{\delta c} + \sum_{i=1}^r \frac{m_i}{\delta i} + A + Vv = 1m^3 \quad \text{de betão} \quad (2),$$

em que

$C$  — a dosagem do cimento, em  $\text{Kg}$  por  $\text{m}^3$  de betão.

$\delta_c$  — peso específico determinado para o cimento em  $\text{Kg}$  por  $\text{m}^3$ .

$M_i$  — peso com que o inerte da classe  $i$  entra na mistura de  $1 \text{ m}^3$  de betão; mede-se em  $\text{Kg}$  por  $\text{m}^3$  de betão.

$\delta_i$  — peso específico determinado para o inerte da classe  $i$  em  $\text{Kg}$  por  $\text{m}^3$ .

As expressões (1) ou (2) sendo necessárias, não são suficientes. Vejamos:

- Teremos de decidir acerca da dosagem de cimento, fundamentalmente levando em consideração a Resistência necessária para o betão. Há diversas correlações entre a Resistência e outros parâmetros (por exemplo, com a razão  $A/C$ , com a compacidade e com a máxima dimensão do inerte mais grosso).
- A água de amassadura, é um elemento que exige grande rigor na sua determinação e temos bastantes métodos para o seu cálculo. Mas, em nenhum podemos confiar completamente, sendo de «boa norma» efectuarem-se acertos da água, através de uma amassadura experimental, após o cálculo de toda a composição.
- A análise da expressão (1) mostra-nos que utilizando os meios descritos para as decisões relativas às quantidades do cimento, água e volume de vazios, nos é permitido calcular a quantidade global dos inertes utilizados.  
O problema está agora em determinar a proporção com que cada uma das classes de inertes utilizadas, entra nessa quantidade global.

É aqui que surge a oportunidade de se utilizar um método baseado numa curva de referência.

- Como funciona?
- Através de uma função estudada pelo autor desse método, podemos traçar uma curva granulométrica de referência, que será, segundo esse mesmo autor, a curva ideal para mistura mais compacta possível.

Depois de havermos obtido as granulometrias de cada uma das classes de inertes a utilizar, através dos ensaios de peneiração necessários, vamos tentar uma composição granulométrica com estes inertes, incluindo também o

cimento (★), cuja curva seja o mais próxima possível da curva de referência.

Bolomey e Faury foram os autores de dois dos métodos de composição de betões baseados numa curva de referência, que ainda hoje têm larga utilização.

Estes métodos baseados em curvas de referência, que deram origem às críticas mais contundentes feitas por Roger Vallette, mantiveram-se e continuaram mesmo a serem desenvolvidas por outros engenheiros.

A experiência posterior tem mostrado que os betões destes métodos, mesmo que não representem a mistura óptima dos materiais existentes, dão origem a massas de boa trabalhabilidade na colocação e depois, a resistências aceitáveis.

Se pensarmos que após as indicações sobre as granulometrias dos inertes e as densidades destes e do cimento, qualquer destes métodos se reduz a algum trabalho de cálculo, encontramos aqui uma das fortes razões do interesse que muitos lhes manifestam.

Por isso e aproveitando a grande divulgação dos microcomputadores ZX Spectrum no mercado português, desenvolvemos um programa, que muito rapidamente calcula a composição do betão pretendido, pelos métodos de Bolomey e de Faury.

É claro, que após a determinação das proporções da mistura, deveremos fazer uma ou várias amassaduras em laboratório para ensaios de verificação e eventuais correcções a efectuar; um dos elementos a corrigir com frequência é a água. E mesmo em Obra, esse betão estudado, terá de ser controlado e poderá ser corrigido. Um dos acertos correntes, é consequência da alteração das percentagens de humidade dos inertes, que deverão ser frequentemente observadas.

---

(★) O cimento é também um material granular, enquanto seco. Faury atribui-lhe a classe 0,0065/0,1 [5]. Veremos em 3., que é hoje muito frequente descontar o cimento, acabando por se estudar a composição granulométrica somente dos inertes.

### *3. Explicação sucinta dos métodos (incluindo a apresentação dos parâmetros utilizados)*

#### 3.1. Método de Bolomey

Bolomey definiu uma lei com a seguinte expressão:

$$p(d) = A + (100 - A) \times \sqrt{d/D_{max}} \quad (3),$$

(fig. 1) onde,

$p(d)$  — ordenada da curva de referência no ponto de abcissa  $d$ , representando, portanto, a percentagem do peso da totalidade dos inertes e do cimento que passam através das malhas do peneiro de diâmetro  $d$ .

$A$  — coeficiente numérico que varia com a natureza dos inertes e a consistência do betão, adoptando os valores indicados no quadro II.

#### QUADRO II

#### VALORES DO PARÂMETRO $A$ DA CURVA DE BOLOMEY

Natureza do Inerte	Consistência		
	Terra Húmida	Plástica	Fluida
Rolado	8-10	10	12-14
Britado	10-12	12	14-16

$D_{max}$  — dimensão máxima do inerte mais grosso, medida em mm .

Sendo a dosagem de cimento um dado decidido anteriormente (normalmente por razões de resistência) é habitual redefinir a lei de referência, des-

contando o cimento previsto e ajustando-a à totalidade dos inertes. Eis a expressão que permite passar da curva anterior para a nova:

$$p'(d) = (p(d) - p_c) \times \frac{100}{100 - p_c} \quad (4),$$

(fig. 2) onde,

$p'(d)$  — percentagem do peso da totalidade dos inertes que passam através do peneiro de diâmetro  $d$ ,

$p_c$  — percentagem do peso de cimento em relação à totalidade do material sólido, isto é,

$$p_c = 100 \times \frac{C}{C+M} \quad (5),$$

em que,

$C$  — dosagem de cimento previamente decidida, em Kg por  $m^3$  de betão

$M$  — peso da totalidade dos inertes, nesta fase, de valor desconhecido; mede-se em Kg por  $m^3$  de betão colocado.

Analisando a expressão da fórmula fundamental (1), verificamos que desconhecemos os valores das quantidades de  $m$  e de  $A$ .

Como sabemos,  $m$  representa a soma dos volumes absolutos de cada uma das  $r$  classes de inertes utilizadas, que é o mesmo que ter

$$m = \sum_{i=1}^r \frac{M_i}{\delta_i} = \frac{M_1}{\delta_1} + \dots + \frac{M_r}{\delta_r}$$

Se os inertes têm a mesma origem mineralógica, terão, em princípio, o mesmo peso específico  $\delta_m$ . Podemos escrever,

$$m = \frac{M_1 + \dots + M_r}{\delta_m}$$

e como  $M_1 + \dots + M_r = M$ , teremos:

$$m = \frac{M}{\delta_m} \quad (6)$$

Se os inertes têm origens diferentes, terão pesos específicos diferentes. Mas como não conhecemos as proporções em peso de cada um dos inertes,  $p_1, \dots, p_r$ , (esse é um dos nossos objectivos finais), não temos a possibilidade de quantificar

$$M_1 = p_1 \times M$$

$$M_r = p_r \times M$$

Por esta razão somos forçados a avançar, com alguma imprecisão, com um valor médio para o peso específico

$$\delta_m = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r \delta_i$$

e poderemos assim, em qualquer das situações, apresentar a expressão (2) com o seguinte aspecto:

$$\frac{C}{\delta_c} + \frac{M}{\delta_m} + A + Vv = 1m^3 \text{ de betão} \quad (7)$$




Fig. 1

Necessitamos agora de calcular a água necessária para realizar a amassadura de  $1m^3$  de betão. Já no ponto 2. esclarecemos as dificuldades desta questão.

O processo escolhido utiliza o módulo de finura da curva granulométrica  $p = p(d)$  definida em (3). Pareceu-nos suficientemente interessante, porque os valores obtidos variam segundo a consistência pretendida, o peso e a granulometria do conjunto cimento e inertes e ainda conforme o tipo de inerte utilizado. Apresentemos então a fórmula que calcula o volume da água de amassadura em litros por  $m^3$  de betão:

$$A = (C + M) \times \frac{F}{m.f.} \quad (8),$$

onde,

**m.f.** — módulo de finura da curva granulométrica definida pela expressão (3) (fig. 1).

**F** — coeficiente numérico que varia com a natureza dos inertes e a consistência do betão, adoptando os valores indicados no quadro III.

### QUADRO III VALORES DO PARÂMETRO F DA FÓRMULÁ (8)

Natureza do Inerte	Consistência		
	Terra Húmida	Plástica	Fluida
Rolado	0,29-0,33	0,33-0,37	0,37-0,41
Britado	0,35-0,39	0,39-0,43	0,43-0,49

As equações (7) e (8) resolvidas simultaneamente, dão-nos as soluções pretendidas, **A** e **M**.

Obtido **M**, teremos a possibilidade de calcular  $P_c$ , através de (5). E com a percentagem de cimento determinada, poderemos, utilizando a nova lei de referência  $p' = p'(d)$  relativa somente aos inertes utilizados (4), traçar a nova curva (fig. 2).

## GRAFICO DAS DUAS RECTAS DE REFERÊNCIA, $p(d)$ e $p'(d)$




Fig. 2

Depois de efectuado o ajustamento da curva da mistura a esta curva de referência  $p' = p'(d)$ , (no § 4), temos obtidas as proporções dos inertes e com elas a possibilidade de determinarmos os pesos com que os diversos inertes entram na mistura de  $1m^3$  de betão:

$$M_i = p_i \times M$$

### 3.2. Método de Faury

Neste método, a composição é estudada em função do efeito de parede, dos vazios e de uma lei granulométrica de referência.

Faury considerou esta lei de referência, como a mistura em percentagens variáveis de dois constituintes (fig. 3):

1) — Um conjunto constituído por grãos finos e médios, pertencentes ao domínio dos diâmetros  $[0.0065mm; D/2]$ , cuja percentagem em volume absoluto é de:

$$Y = A + 17 \times \sqrt[5]{D_{max}} + \frac{B}{\frac{R - 0.75}{D_{max}}} \quad (9),$$

em que,

A — coeficiente que varia com a *natureza dos inertes e a consistência do betão*. Esta consistência do betão está relacionada com a potência de compactação necessária durante a colocação. Os valores deste parâmetro estão indicados no Quadro IV.

B — coeficiente que depende somente da potência e do processo de compactação. Os valores que pode admitir, encontram-se no Quadro V.

R — raio médio do molde da peça ou da zona da peça a betonar. O quociente deste valor dividido por D (máxima dimensão do inerte mais grosso), caracteriza o *efeito de parede* que acontece no betão.

No intervalo  $[0,0065\text{mm};D/2]$ , a lei de referência é definida pela função

$$p(d) = \frac{Y \times (5\sqrt{0,0065} - 5\sqrt{d})}{(5\sqrt{0,0065} - 5\sqrt{D/2})} \quad (10)$$

2) — É um outro conjunto constituído por inertes grossos, pertencentes ao domínio dos diâmetros  $[D/2;D]$ , cuja percentagem em volume absoluto é de:

$$X = (100 - Y) \quad (11)$$

Neste intervalo,  $[D/2;D]$ , a lei de referência é definida pela função

$$p(d) = \frac{X \times 5\sqrt{d} + Y \times 5\sqrt{D} - 100 \times 5\sqrt{D/2}}{5\sqrt{D} - 5\sqrt{D/2}} \quad (12)$$

**QUADRO IV**  
**VALORES DO PARÂMETRO A DA CURVA DE FAURY**

Natureza do Inerte	Consistência/Meios de compactação				
	Terra Húmida	Seca	Plástica	Mole	Fluida
Vibração muito potente	Vibração potente	Vibração média	Apiloamento	Sem compactação	
Areias e inertes grossos rolados	≤ 18	20-21	21-22	28	32
Areias roladas e inertes grossos britados	≤ 19	21-22	23-24	30	34
Areias e inertes grossos britados	≤ 20	22-23	25-26	32	38

**QUADRO V**  
**VALORES DO PARÂMETRO B , DA PARCELA REFERENTE AO EFEITO DE PAREDE**

Meios de compactação				
Vibração muito potente	Vibração potente	Vibração média	Apiloamento	Sem compactação
1	1-1,5	1,5	2	2

Relativamente às expressões (9), (10) e (12), há alguns esclarecimentos a fazer:

1.  $p(d)$  é a ordenada da curva de referência no ponto de abcissa  $d$ , representando, portanto, a percentagem em volume absoluto da totalidade dos inertes e do cimento que passam através das malhas do peneiro de diâmetro  $d$ .
2.  $\gamma = p(D/2)$  é a ordenada dos pontos de abcissa  $D/2$ . Este ponto  $V(D/2; \gamma)$  (fig. 3) pertence à intersecção das funções (10) e (12).
3. Por facilidade de representação gráfica, sabemos que é habitual a utilização em abcissas de uma escala logarítmica com uma unidade que nos convenha, ou então, uma escala, por exemplo, proporcional

nal à  $\sqrt{d}$  (no método de Bolomey), ou ainda, proporcional à  $5\sqrt{d}$  (no método de Faury).

Esta facilidade de representação gráfica, traduz-se na transformação de curvas de grau diferente de 1 em rectas, e ainda, na marcação em espaço conveniente, principalmente dos diâmetros finos.

### TRAÇADO DAS CURVAS GRANULOMÉTRICAS DE REFERÊNCIA $p = p(d)$




Fig. 3

- Deste modo, as expressões (10) e (12) têm a expressão gráfica de dois segmentos de recta ligados num ponto de quebra  $V(D/2; Y)$

Tal como no método de Bolomey, a dosagem de cimento depende da resistência e não da granulometria. Por esse facto, também no método de Faury podemos estudar uma lei só referente à totalidade dos inertes.

Precisamos, para isso, de descontar o volume absoluto de cimento previsto e reajustar as proporções à nova totalidade (só dos inertes). Procederemos do mesmo modo que na expressão (4)

$$p'(d) = (p(d) - pc) \times \frac{100}{100 - pc} \quad (13)$$

onde,

$p(d)$  — percentagem em volume absoluto da totalidade dos inertes que passam através do peneiro de diâmetro  $d$ .

$p(d)$  — com o mesmo significado dado para as expressões (10) e (12)

$p_c$  — percentagem em volume absoluto de cimento em relação à totalidade do material sólido, isto é,

$$p_c = 100 \times \frac{c}{c + m} \quad (14)$$

em que,

$c$  — volume absoluto correspondente à dosagem de cimento previamente decidida; este volume absoluto calcula-se determinando o quociente da razão entre a dosagem,  $C$  e o peso específico do cimento,  $\delta_c$ .

$m$  — volume absoluto da totalidade dos inertes; nesta fase, de valor desconhecido.

Faury verificou que a proporção dos vazios da mistura em seco, isto é, o volume absoluto não ocupado pelo material granular sólido (cimento e inertes), muda de valor em função das seguintes variáveis:

- a consistência da mistura
- a natureza dos inertes
- a potência da compactação
- a máxima dimensão do inerte mais grosso

e ainda,

- do efeito de parede.

Assim resultou uma lei que tem a seguinte expressão:

$$I = \frac{K}{5\sqrt{D}} + \frac{K'}{\frac{R}{D} - 0,75} \quad (15)$$

onde,

$I$  — proporção dos vazios deixados pelo material sólido, cuja designação comum é a de índice de vazios. O seu valor vem expresso em  $m^3$  por  $m^3$  de betão.

O volume absoluto do material sólido referente à totalidade do betão, designa-se por compacidade,

$$\sigma = c + m \quad (16).$$

Por isso podemos afirmar, atendendo a (1), que o índice de vazios é o complemento da compacidade,

$$I = 1 - \sigma \quad (17),$$

que irá ser preenchido pela água de amassadura e um inevitável volume de vazios, cujos valores estão indicados no quadro I:

$$I = A + Vv \quad (18)$$

Como se vê, através de (18), podemos calcular aqui, a água de amassadura.

$K$  — é um coeficiente numérico que depende da consistência do betão, da potência de compactação e da natureza dos inertes. O seu valor pode ser lido no Quadro VI.

**QUADRO VI**  
**VALORES DO COEFICIENTE  $K$**

<i>Natureza do Inerte</i>	<i>Consistência/Meios de compactação</i>				
	<i>Terra Húmida</i> <i>Vibração muito potente</i>	<i>Seca</i> <i>Vibração potente</i>	<i>Plástica</i> <i>Vibração média</i>	<i>Mole</i> <i>Apiloamento</i>	<i>Fluida</i> <i>Sem compactação</i>
Areias e inertes grossos rolados	≤ 0,24	0,25-0,27	0,26-0,28	0,34-0,36	≤ 0,36
Areias roladas e inertes grossos britados	≤ 0,25	0,26-0,28	0,28-0,30	0,36-0,38	≤ 0,38
Areias e inertes grossos britados	≤ 0,27	0,28-0,30	0,30-0,34	0,38-0,40	≤ 0,40

$\frac{K'}{R - 0,75} D$  — é a parcela referente ao efeito de parede, onde  $K'$  é um parâmetro, variando entre 0,002 e 0,004, dependente da potência de compactação (Quadro VII). Para uma razão  $R/D = 1$ , teremos uma variação do volume de vazios de 8 a 16 litros por  $m^3$  de betão.

#### QUADRO VII VALORES DO COEFICIENTE $K'$

<i>Meios de compactação</i>				
Vibração muito potente	Vibração potente	Vibração média	Apiloamento	Sem compactação
0,002	0,003	0,003	0,003	0,004

Através da fórmula fundamental (1), agora com a seguinte expressão

$$c + m + l = 1 \text{ m}^3 \quad (19),$$

já podemos calcular  $m$ .

Com o volume absoluto dos inertes, teremos a possibilidade de calcular  $p_c$  através de (14). E com a percentagem de cimento determinada, podermos, utilizando as novas leis de referência  $p' = p'(d)$  relativas somente aos inertes utilizados (13), traçar a nova curva (fig. 4).

TRAÇADO DAS CURVAS GRANULOMÉTRICAS  
DE REFERÊNCIA  $p(d)$  e  $p'(d)$




Fig. 4

Depois de efectuado o ajustamento da curva da mistura a esta curva de referência  $p' = p(d)$  (§ 4), temos obtidas as proporções  $p_i$ , em volume absoluto, dos inertes.

Como conhecemos  $m$  e o peso específico de cada um dos inertes  $\delta_i$ , podermos determinar o peso com que os diversos inertes entram na mistura de  $1\text{ m}^3$  de betão:

$$M_i = p_i \times m \times \delta_i$$

## 4. Ajustamento da curva da mistura à de referência

### 4.1. Alguns processos

Depois de obtida a curva de referência, vamos tentar reproduzi-la com os materiais disponíveis. Este trabalho tem levantado, por vezes, algumas dificuldades.

Num dos processos que mais frequentemente se usava, que consistia no estabelecimento de tantas equações quantos os inertes utilizados, estabelecia-se condições em diversos diâmetros  $d$  por nós escolhidos, do tipo

$$p_1(d) \times p_1 + \dots + p_r(d) \times p_r = p^*(d)$$

ou melhor,

$$\sum_{i=1}^r p_i(d) \times p_i = p^*(d) \quad (20),$$

onde,

$p_i(d)$  — percentagem do inerte  $i$  que passa através do peneiro de diâmetro  $d$

$p_i$  — uma das soluções procuradas, isto é, a proporção com que o inerte  $i$  entra na mistura.

$p^*(d)$  — valor da ordenada da curva de referência sem cimento, correspondente à abscissa de valor  $d$ .

Acontecia, que algumas dessas condições se revelavam impossíveis de serem satisfeitas, através da resolução do sistema de equações, onde pelo menos uma das soluções  $p_i$  apresentava um valor negativo. Voltavam-se a estabelecer novas condições para resolver um outro sistema e nada nos garantia que esse novo cálculo, não nos desse nova decepção.

E mesmo depois de encontradas todas as soluções  $p_i$  positivas, quando se traçava a curva da mistura, muito frequentemente não a encontravamos satisfatoriamente ajustada à curva de referência.

Isto acontecia, por não utilizarmos correctamente outros processos, como o dos *índices ponderais*, descrito por Faury para o seu próprio método [5], ou o dos *módulos de finura*. Este último, tem uma resolução analítica e também um processo de resolução gráfica muito simples, que vemos ser utilizado com alguma frequência [4].

O nosso problema é o de traçar uma curva (a curva da mistura real), satisfazendo em todos os diâmetros, a condição:

$$\sum_{i=1}^r p_i(d) \times p_i = p'(d) \pm \Delta \quad (21),$$

onde se pretende que  $\Delta$  tenha sempre um valor mínimo possível.

Por isso, em 4.2., aplicaremos o método dos mínimos quadrados, [9] e [10], para a determinação das soluções  $p_i$ .

#### 4.2. Método dos mínimos quadrados

Vamos, por exemplo, supôr conhecidas as granulometrias de 5 classes de inertes a utilizar, em que  $w(\ell), v(\ell), u(\ell), l(\ell), s(\ell)$  são respectivamente os valores das percentagens de passados das 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> classes de inertes, no peneiro número  $\ell$ .

O primeiro peneiro com material retido, é o peneiro nº  $p$ ;  $\ell$  variará então, entre  $p$  e 14 (★).

Conhecemos também a curva de referência sem cimento,  $z(\ell)$ .

Desconhecemos as proporções  $p_1, p_2, p_3, p_4$  e  $p_5$  dos inertes e consequentemente, os valores das percentagens de passados nos peneiros números  $p$  ao 14, da mistura real,  $o(\ell)$  — (Quadro VIII).

Assim, e de acordo com (21), no peneiro  $\ell$  verificamos a seguinte condição:

$$w(\ell) \times p_1 + v(\ell) \times p_2 + u(\ell) \times p_3 + l(\ell) \times p_4 + s(\ell) \times p_5 = z(\ell) \pm \Delta(\ell) = o(\ell) \quad (22),$$

ou ainda,

$$[z(\ell) - w(\ell) \times p_1 + v(\ell) \times p_2 + u(\ell) \times p_3 + l(\ell) \times p_4 + s(\ell) \times p_5] = \pm \Delta(\ell) \quad (23).$$

(★) Este número do peneiro não é o que designa correntemente as polegadas da malha, ou ainda as malhas existentes numa polegada linear, mas sim um número de ordem que necessitámos de introduzir para o cálculo automático.

Expressando o quadrado desta diferença  $\Delta(\ell)$ , para todos os peneiros utilizados (do nº p ao nº 14), poderemos determinar uma função  $S(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5)$ , da soma dos quadrados das diferenças entre os valores da curva de referência e os da mistura:

$$S(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) =$$

$$\sum_{\ell=p}^{14} [(z(\ell) - w(\ell) \times p_1 + v(\ell) \times p_2 + u(\ell) \times p_3 + t(\ell) \times p_4 + s(\ell) \times p_5)]^2 \quad (24).$$

Havendo necessidade de considerar que a soma das proporções das 5 classes é igual à unidade,

$$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 = 1 \quad (25),$$

obtemos, por exemplo, a seguinte relação

$$p_1 = 1 - (p_2 + p_3 + p_4 + p_5) \quad (26),$$

que substituída na expressão (24), dará origem a uma função com menos uma variável:

$$S(p_2, p_3, p_4, p_5) = \sum_{\ell=p}^{14} [(z(\ell) - w(\ell)) - (v(\ell) - w(\ell)) \times p_2 - (u(\ell) - w(\ell)) \times p_3 - (t(\ell) - w(\ell)) \times p_4 - (s(\ell) - w(\ell)) \times p_5]^2 \quad (27).$$

Utilizando as seguintes relações,

$$a(\ell) = v(\ell) - w(\ell)$$

$$b(\ell) = u(\ell) - w(\ell)$$

$$c(\ell) = t(\ell) - w(\ell)$$

$$d(\ell) = s(\ell) - w(\ell)$$

$$e(\ell) = z(\ell) - w(\ell)$$

QUADRO N°8

Problema: Ajustamento das 5 classes de inertes à curva de referência.

— Dados: Granulometrias dos inertes  $w(\ell), v(\ell), u(\ell), t(\ell), s(\ell)$

Curva de referência s/ cimento  $z(\ell)$

Neste exemplo  $p = 5$

— Solução procurada: proporções dos inertes  $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5$  para obtenção da curva da mistura  $o(\ell)$

INERTES:

Peneiro		MATERIAL QUE PASSA ATRAVÉS DOS PENEIROS %						
num.	m alha	1 W	2 V	3 U	4 T	5 S	Curva de referência	Curva real
1	76,2							
2	50,8							
3	33,1							
4	25,4							
5	19,1	w(5)	v(5)	u(5)	t(5)	s(5)	z(5)	o(5)
6	12,7	w(6)	v(6)	u(6)	t(6)	s(6)	z(6)	o(6)
7	9,52	w(7)	v(7)	u(7)	t(7)	s(7)	z(7)	o(7)
8	4,76	w(8)	v(8)	u(8)	t(8)	s(8)	z(8)	o(8)
9	2,38	w(9)	v(9)	u(9)	t(9)	s(9)	z(9)	o(9)
10	1,13	w(10)	v(10)	u(10)	t(10)	s(10)	z(10)	o(10)
11	0,59	w(11)	v(11)	u(11)	t(11)	s(11)	z(11)	o(11)
12	0,297	w(12)	v(12)	u(12)	t(12)	s(12)	z(12)	o(12)
13	0,149	w(13)	v(13)	u(13)	t(13)	s(13)	z(13)	o(13)
14	0,074	w(14)	v(14)	u(14)	t(14)	s(14)	z(14)	o(14)
		PROPORÇÕES DOS INERTES						
		p1	p2	p3	p4	p5		

vamos dar à expressão (27) uma forma mais simples:

$$S(p_2, p_3, p_4, p_5) = \sum_{\ell=p}^{14} [a(\ell) - a(\ell) \times p_2 - b(\ell) \times p_3 - c(\ell) \times p_4 - d(\ell) \times p_5]^2 \quad (28)$$

Se há um valor mínimo na função dos quadrados das diferenças,  $S(p_2, p_3, p_4, p_5)$ , então cada uma das derivadas parciais se anulará:

$$\frac{\partial S(p_2, p_3, p_4, p_5)}{\partial p_2} = -2 \times \sum_{\ell=p}^{14} [a(\ell) - a(\ell) \times p_2 - b(\ell) \times p_3 - c(\ell) \times p_4 - d(\ell) \times p_5] \times a(\ell) = 0$$

$$\frac{\partial S(p_2, p_3, p_4, p_5)}{\partial p_3} = -2 \times \sum_{\ell=p}^{14} [a(\ell) - a(\ell) \times p_2 - b(\ell) \times p_3 - c(\ell) \times p_4 - d(\ell) \times p_5] \times b(\ell) = 0$$

$$\frac{\partial S(p_2, p_3, p_4, p_5)}{\partial p_4} = -2 \times \sum_{\ell=p}^{14} [a(\ell) - a(\ell) \times p_2 - b(\ell) \times p_3 - c(\ell) \times p_4 - d(\ell) \times p_5] \times c(\ell) = 0$$

$$\frac{\partial S(p_2, p_3, p_4, p_5)}{\partial p_5} = -2 \times \sum_{\ell=p}^{14} [a(\ell) - a(\ell) \times p_2 - b(\ell) \times p_3 - c(\ell) \times p_4 - d(\ell) \times p_5] \times d(\ell) = 0$$

E assim chegamos ao seguinte sistema de equações:

$$\left\{ \begin{array}{l} p_2 \times \sum_{\ell=p}^{14} a(\ell)^2 + p_3 \times \sum_{\ell=p}^{14} a(\ell) \times b(\ell) + p_4 \times \sum_{\ell=p}^{14} a(\ell) \times c(\ell) + p_5 \times \sum_{\ell=p}^{14} a(\ell) \times d(\ell) = \sum_{\ell=p}^{14} a(\ell) \times a(\ell) \\ p_2 \times \sum_{\ell=p}^{14} b(\ell) \times a(\ell) + p_3 \times \sum_{\ell=p}^{14} b(\ell)^2 + p_4 \times \sum_{\ell=p}^{14} b(\ell) \times c(\ell) + p_5 \times \sum_{\ell=p}^{14} b(\ell) \times d(\ell) = \sum_{\ell=p}^{14} b(\ell) \times a(\ell) \\ p_2 \times \sum_{\ell=p}^{14} c(\ell) \times a(\ell) + p_3 \times \sum_{\ell=p}^{14} c(\ell) \times b(\ell) + p_4 \times \sum_{\ell=p}^{14} c(\ell)^2 + p_5 \times \sum_{\ell=p}^{14} c(\ell) \times d(\ell) = \sum_{\ell=p}^{14} c(\ell) \times a(\ell) \\ p_2 \times \sum_{\ell=p}^{14} d(\ell) \times a(\ell) + p_3 \times \sum_{\ell=p}^{14} d(\ell) \times b(\ell) + p_4 \times \sum_{\ell=p}^{14} d(\ell) \times c(\ell) + p_5 \times \sum_{\ell=p}^{14} d(\ell)^2 = \sum_{\ell=p}^{14} d(\ell) \times a(\ell) \end{array} \right.$$

Resolvido o sistema, obtém-se o conjunto de soluções procurado,  $p_2, p_3, p_4, p_5$  e ainda a proporção do 1º inerte,  $P_1$ , através da condição expressa em (26).

Descrevemos o método utilizando 5 classes de inertes, mas o seu desenvolvimento é o mesmo com qualquer outro número diferente de classes.

Este processo, que num cálculo manual seria exaustivo torna-se de uso muito fácil com um programa de cálculo automático adequado.

## *5. Programa para o cálculo da composição de betões. Sua forma de utilização*

### **5.1. Generalidades**

Elaborámos um programa escrito em BASIC (para o ZX Spectrum), que englobando todos os conceitos desenvolvidos nos parágrafos anteriores, pode calcular diversas composições segundo os métodos de Bolomey ou de Faury.

Consideramos que o utilizador tem este programa gravado segundo uma listagem que apresentamos em anexo.

### **5.2. Preparação prévia dos dados**

Antes da sua utilização, deve ter preparadas as informações necessárias, que dizem respeito a:

#### *1. Inertes*

Granulometria e peso específico de cada uma das classes que pretende utilizar.

Devemos ter as diversas classes de inertes identificadas e ordenadas por um número a partir de 1.

#### *2. Cimento*

Dosagem e peso específico.

#### *3. Consistência pretendida para o betão*

Valores dos coeficientes para o método de composição que pensa utilizar (consultar os quadros II e III, ou(e), IV, V, VI e VII).

Para este efeito temos preparado um impresso (ANEXO), que também servirá para inscrição dos resultados obtidos, se estiver a trabalhar sem impressora.

### 5.3. Entrada de Dados

Depois de transferido o programa da cassette para o computador, o utilizador carregará em **RUN** e **ENTER**. O programa começa a correr, desenvolvendo-se um processo interactivo entre o utilizador e o computador, que permitirá a introdução dos dados necessários à resolução do problema.

#### 5.3.1. Inertes

Começa por perguntar: Os INERTES tem pesos específicos todos iguais ?(s/n)

Conforme a informação que tem, sim ou não, carregará na tecla **S**, ou na tecla **N**.

1. **num.classes =**

Indicar o número de classes de inertes com que pretende fabricar o betão.

Se, por acaso, introduzir um número superior a 5, o computador responder-lhe-á:

O Programa so admite um numero maximo de 5 classes de inertes  
e pede-lhe, de novo,

**num.classes =**

Esta limitação surgiu por nossa decisão e não por quaisquer limitações de memória do computador. Serão raros os betões com mais de 5 inertes. Se não concordar com esta restrição, o utilizador poderá efectuar a respectiva alteração no seu programa.

2. **Dmax. =**

Deixamos ao critério do utilizador, a definição da máxima dimensão do conjunto de inertes a utilizar [4].

3. **Peso específico =**

— Se inicialmente indicou que os pesos específicos eram iguais, bastará escrever o seu valor em  $\text{Kg/m}^3$

— Se indicou que os pesos específicos não eram iguais, o computador perguntar-lhe-á o peso específico de cada uma das classes:

**PESOS ESPECÍFICOS:**  
 $p(1) =$    
 $p(2) =$    
... : :

e indicará o

valor medio = Kg/m<sup>3</sup>

#### 4. GRANULOMETRIAS (% de passados.)

O computador pede:

numero do 1º peneiro  
c/material retido =

Já num rodapé do parágrafo 4.2., dissemos que este número, é um nosso número de ordem; esta série tem, para nós, início no peneiro 3" e termina no peneiro 200 MESH.

Para melhor esclarecimento dos utilizadores, apresentamos a lista dos peneiros utilizados, com as diversas designações (Quadro IX).

Na classe dos inertes mais grossos, procura-se o número de ordem do primeiro peneiro, cujo valor de passados é diferente de 100 e transmite-se essa informação.

A partir desse peneiro, o computador começa por nos pedir os valores em percentagem de passados, para cada uma das classes de inertes:

Passados no peneiro 1:  
- 1º inerte:   
- 2º inerte:   
... ... ...

Passados no peneiro 1+1:  
- 1º inerte:   
- 2º inerte:   
... ... ...

Passados no peneiro 14:  
- 1º inerte:   
- 2º inerte:   
... ... ...

A cada solicitação, faremos entrar os respectivos valores.

**QUADRO IX**  
**SÉRIE DE PENEIROS UTILIZADOS**

<i>Nosso número de ordem</i>	<i>Número (designação corrente)</i>	<i>Malha (mm)</i>	
1	3	76,2	INERTES GROSSOS
2	2(★)	50,8	
3	1 1/2	38,1	
4	1 (★)	25,4	
5	3/4	19,1	
6	1/2 (★)	12,7	
7	3/8	9,52	
8	4	4,76	
9	8	2,38	INERTES FINOS
10	16	1,19	
11	30	0,59	
12	50	0,297	
13	100	0,149	
14	200 (★)	0,074	

★) Peneiros que não pertencem à série de Tyler (ASTM)

Depois de introduzidos os valores dos passados do peneiro 14 , o computador apresenta-lhe um quadro com as granulometrias e pergunta se estão todos correctos.

valores dos passados estao  
todos correctos ? (s/n)

Se não cometem nenhum erro nas granulometrias, carregue na tecla

S

Se o utilizador se enganou na introdução de alguns dos valores de passados deve carregar na tecla  N . O computador pedir-lhe-á referências:

numero do inerte  
a corrigir->

numero do peneiro c  
valor incorrecto->

E depois pedir-lhe-á a percentagem correcta de passados:

passado do inerte Ir  
no peneiro l->

O valor corrigido não aparece imediatamente no quadro.

Satisfeita a correcção, voltará a ser feita a mesma pergunta, para a hipótese de haver mais do que um erro:

valores dos passados estao  
todos correctos? (s/n)

Depois de efectuadas todas as correcções, deverá carregar na tecla  S , aparecendo então o quadro definitivo com os valores certos.

### 5.3.2. Cimento

1. peso C =  Kg

Indicar a dosagem de cimento em Kg por m<sup>3</sup> de betão.

2. peso específico =  Kg/m<sup>3</sup>

Indicar o peso específico do cimento em Kg /m<sup>3</sup>

### 5.3.3. Métodos de Bolomey e de Faury

Met.Bolomey (B) ou Faury (F) ? (B/F)

Deverá fazer aqui, a escolha do método que pretende utilizar. Carregue na tecla **B** ou **F**.

1. Se carregou em **B** , processar-se-á o *método de Bolomey*. Ser-lhe-ão solicitados os coeficientes A e F .

valor do coef. A:

valor do coef. F:

Após a entrada destes valores, inicia-se de imediato o cálculo, saindo muito rapidamente os resultados.

2. Se carregou em **F** , processar-se-á o *método de Faury*. Ser-lhe-ão solicitados os coeficientes A,B,K e K'.

valor dos coef. Faury :

A =

B =

K =

K' =

Após estas entradas, deverá introduzir o valor do raio médio do molde, calculado para uma determinada peça, ou para a sua zona mais desfavorável, se, por acaso, pretende uma composição específica para a betonagem desses elementos.

Se não houver definição dos elementos a betonar, aconselhamo-lo a fazer

$$R/D_{\max} = 1 \text{ , isto é, } R = D_{\max}$$

raio medio do molde:  $R = \boxed{\quad}$  mm

Com a entrada de  $R$  inicia-se de imediato o cálculo, saindo muito rapidamente os resultados.

### 3. Outras composições

O programa permite a resolução de diversas composições, Bolomey ou Faury, com o mesmo conjunto de inertes, alterando a dosagem de cimento, ou a consistência pretendida.

Em 5.5. abordaremos este assunto com pormenor.

## 5.4. Saída de dados e de resultados

### a) Apresentação dos dados

Este programa, além dos resultados, apresenta ainda, tanto no ecran, como no papel (se utiliza impressora) quase todos os elementos introduzidos.

Assinalamos aqui um aspecto respeitante à apresentação do quadro com as granulometrias do material inerte que pensamos utilizar (5.3.1.4.). Deixamos ao critério do utilizador, a precisão com que pretende introduzir as percentagens de passados. Lembramos-lhe só, que esta se poderá relacionar com a precisão obtida nos ensaios de peneiração. Deixamos-lhe, portanto, a possibilidade de introduzir os valores das percentagens em inteiros, ou com as decimais que quiser usar. Contudo, no quadro, por razões de espaço, apresentamos as percentagens de passados em valores inteiros, sendo, no entanto, os cálculos efectuados com os valores introduzidos.

### b) Saída de resultados

1. VOL.VAZIOS PREVISTO (ACI) :

Indica o valor do volume de vazios previsto, de acordo com o quadro I, interpolando-os para os valores intermédios de  $D_{\max}$  apresentados.

\*\*\*\*\*  
2. \* B O L O M E Y \*  
\*\*\*\*\*

### 2.1. percent. de cimento (mostrar no ecran)

Depois de calcular  $M$ , apresenta o valor de  $p_c$

### 2.2. CURVAS DE REFERENCIA

Mostra um quadro com as curvas de referência com e sem cimento e respectivos módulos de finura.

### 2.3. MISTURA : PROPORCOES DOS INERTES

São indicadas as proporções em peso para cada um dos inertes.

### 2.4. CURVA DA MISTURA

Mostra um quadro com a curva da mistura dos inertes e respectivo módulo de finura.

### 2.5. PESOS DOS INERTES

Com os valores de  $M$  e das proporções em peso dos inertes, obtemos os pesos de cada um deles.

### 2.6. AGUA

Indica a quantidade da água de amassadura obtida, juntamente com o valor de  $M$ , do sistema constituído pelas equações (7) e (8).

Indica ainda a importante razão, em peso, A/C

\*\*\*\*\*  
3. \* F A U R Y \*  
\*\*\*\*\*

### 3.1. ordenada correspondente abcissa $D/2 =$ mm --> $y =$ %

Assim ficam indicadas as coordenadas do ponto de quebra.

### 3.2. indice de vazios:

Através da fórmula (15), calcula o índice de vazios, apresentando o seu valor.

### 3.3. percentagem de cimento (mostrar no ecran)

Depois de calcular  $m$ , apresenta o valor de  $p_c$

### 3.4. CURVAS DE REFERENCIA

Mostra um quadro com as curvas de referência com e sem cimento e respectivos módulos de finura.

### **3.5. MISTURA : proporções dos inertes**

São indicadas as proporções em volume absoluto para cada um dos inertes.

### **3.6. CURVA DA MISTURA**

Mostra um quadro com a curva da mistura dos inertes e respectivo módulo de finura.

### **3.7. PESOS DOS INERTEs**

Com os valores de  $m$ , das proporções em volume absoluto e dos pesos específicos dos inertes, obtemos os pesos de cada um deles.

### **3.8. ÁGUA :**

Indica a água de amassadura calculada pela diferença entre o índice e o volume de vazios.

Indica ainda a importante razão, em peso, A/C

## **5.5. Comentário**

Como referimos em 5.3.3.3., o programa permite, para o mesmo conjunto de inertes, o estudo de diversas composições, variando a dosagem de cimento e a consistência pretendida.

De facto, após a saída dos valores da água de amassadura, o computador pergunta:

**quer outra dosagem de cimento?  
(s/n)**

Se carregar **S**, o computador pedir-lhe-á:

**nova dosagem de CIMENTO: C =  Kg**

Depois de introduzida a nova dosagem, sem qualquer outra indicação, processa-se uma nova composição utilizando o método executado anteriormente, e com os mesmos coeficientes definidores da consistência anterior.

Mas se carregar em **N**, o computador faz-lhe outra pergunta:

**quer executar o outro metodo?  
(s/n)**

E se voltar a carregarem **N**, daremos por terminado o estudo referente ao conjunto dos inertes introduzido inicialmente.

Mas se optar pela tecla **S**, aparecer-lhe-á uma pergunta já sua conhecida:

**Met.Bolomey (B) ou Faury (F) ? (B/F)**

Tem a oportunidade de, utilizando a mesma dosagem da composição anterior, efectuar novo estudo:

- 1) com o outro método, e utilizando a mesma consistência, ou outra.

- 2) com o mesmo método (isto, apesar da pergunta: «quer executar o outro método?»), alterando a consistência.

Parece-nos muito interessante esta possibilidade que temos de poder fazer uma análise exaustiva de resultados, principalmente, se estes puderem ser acompanhados com a execução de amassaduras experimentais e respetivos ensaios correntes com o betão fresco e endurecido.

Em algumas circunstâncias, pode aparecer a proporção, de um dos inertes da mistura, negativa.

A grande quantidade de experiências por nós efectuadas, leva-nos a afirmar que aparece uma proporção negativa, sempre que há pelo menos duas classes granulométricas com uma percentagem significativa de material granular com as mesmas dimensões. Por outras palavras, sempre que há material que é desnecessário à composição.

Particularidade interessante deste caso, se passa com a utilização de materiais granulares muito finos, associado a dosagens elevadas de cimento, em betões secos. Claro que, neste caso particular, a redução na dosagem de cimento poderá resolver o problema.

Nos outros casos, embora algumas vezes a mudança de método, ou ainda a alteração da consistência, possa conduzir a uma solução com todas as proporções positivas, a decisão que correntemente se deverá tomar, é a de rejeitar, em princípio, a classe de material granular desnecessária. É essa a nossa indicação:

EM PRINCÍPIO, DEVE REFAZER  
A ESCOLHA DAS CLASSES DOS  
MATERIAIS INERTES A UTILIZAR

## 5.6. Responsabilidades

Os autores que conjuntamente desenvolveram este programa, baseados em métodos de reconhecida validade, tiveram o cuidado de o testarem exaustivamente.

Em sua opinião, ele representa uma óptima ferramenta para o técnico que se vê confrontado com a necessidade de estudar a composição de um betão.

Contudo, rejeitam quaisquer responsabilidades civis ou criminais, que possam ocorrer casualmente, como consequência do manuseio deste programa.

## *6. Exemplo de aplicação*

Vamos supôr realizados os ensaios laboratoriais que nos dão as granulometrias e pesos específicos de 3 classes de inertes, assim como o peso específico do cimento a utilizar (Quadro X).

Calculamos o  $D_{max}$  do conjunto dos inertes, segundo o critério de Faury [5] e consideramos a razão  $R/D = 1$

Não indicamos a classe de resistência, nem a consistência dada em valores de qualquer dos ensaios de trabalhabilidade.

Em relação à resistência, existem, entre outras, as expressões de Bolomey e de Feret, que a relacionam respectivamente com a razão  $C/A$  e com o quadrado do quociente  $c/(1-m)$ . Mas a resistência de um betão é função de um grande número de variáveis, que não devem ser analisadas de ânimo leve. Vale mais fazer o betão, compactá-lo como na obra e depois ensaiar a sua resistência.

Quanto à consistência, preferimos que seja o utente a sensibilizar os valores obtidos nos ensaios e a relacioná-los com os coeficientes dos métodos, para depois poder vir a decidir sobre a alteração da quantidade da água.

Comecemos por estudar uma composição em que a dosagem de cimento é de 400 Kg por  $m^3$  de betão.

Vamos escolher inicialmente o método de Bolomey e aproveitamos a oportunidade, de utilizar, logo a seguir, o método de Faury.

Depois, «faremos» ainda um outro «betão Faury», com os mesmos coeficientes, mas alterando-lhe a dosagem de cimento para 350 Kg por  $m^3$  de betão.

QUADRO X

<b>CIMENTO:</b> $C = 400 \text{ Kg/m}^3$ $\delta_c = 3050$						<b>BOLOMEY</b> $A = 14$ $F = .43$		<b>FAURY</b> $A = 30$ $K = 37$ $B = 2$ $K' = 003$		
<i>Vol. Vazios (ACI):</i> $V_v$		<i>Coefficientes:</i>								
<i>INERTES: <math>D_{max}</math> permitido: .....</i>		<i>Agua:</i>		$A = 1 / \text{m}^3$		<i>Indice de Vazios</i> $I =$		$A = 1 / \text{m}^3$		
<i>Peneiro</i>		<b>MATERIAL QUE PASSA ATRAVÉS DOS PENEIROS</b>								
<i>num.</i>	<i>malha</i>	1 Areia	2 Brita 1	3 Brita 2	4	5	<i>Referência</i>	<i>Real</i>	<i>Referência</i>	<i>Real</i>
							<i>c/ cim.</i>	<i>s/ cim.</i>	<i>c/ cim.</i>	<i>s/ cim.</i>
1	76,2									
2	50,8									
3	38,1									
4	25,4			100						
5	19,1		100		82,0					
6	12,7		99,1	14,0						
7	9,52	100	88,4	2,4						
8	4,76	98,5	6,2	0,9						
9	2,38	97,7	0,8	0,2						
10	1,19	89,1	0,1	0						
11	0,59	44,8	0							
12	0,297	5,0								
13	0,149	0,2								
14	0,074	0								
<i>mod. finura</i>										
$D_{max}$ (mm)							$D_{max} = 20,8 \text{ mm}$	$R = D_{max}$		
$d_{min}$ (mm)							<b>PROPORÇÕES E PESOS DOS INERTES</b>			
Peso específico	2500	2650	2650				$p_1 =$	$M_1 =$	$p_1 =$	$M_1 =$
Baridade							$p_2 =$	$M_2 =$	$p_2 =$	$M_2 =$
Origem							$p_3 =$	$M_3 =$	$p_3 =$	$M_3 =$
							$p_4 =$	$M_4 =$	$p_4 =$	$M_4 =$
							$p_5 =$	$M_5 =$	$p_5 =$	$M_5 =$

P R O J E C T O  
D E  
C O M P O S I C A O  
D E  
B E T O E S

INERTES :

D<sub>max</sub>. = 20.5mm

pesos específicos:

P(1) = 2500  
P(2) = 2650  
P(3) = 2650

valor medio = 2600Kg/m<sup>3</sup>

granulometrias (% de passados)

penei  
ro n°

	I1	I2	I3
5	100	100	82
6	100	99	14
7	100	93	11
8	93	5	0
9	98	1	0
10	89	0	0
11	45	0	0
12	5	0	0
13	0	0	0
14	0	0	0

CIMENTO :

peso C=400Kg  
peso específico = 3050Kg/m<sup>3</sup>

Vol.vazios previsto (ACI) :

Vv = 19 litros

\*\*\*\*\*  
\* B O L O M E Y \*  
\*\*\*\*\*

valor do coef. A: 14  
valor do coef. F: 0.43

CURVAS DE REFERENCIA

diam.peneiro	curva com cimento	curva sem cimento
19.1	96.4	95.5
12.7	81.2	76.7
9.52	72.2	65.5
4.76	55.1	44.4
2.38	43.1	29.4
1.19	34.5	18.9
0.59	28.5	11.3
0.297	24.3	6.1
0.149	21.0	2.4
0.074	19.1	-0.3
mod.finura	4.25	5.26

MISTURA : proporcoes dos inertes

P1= 0.31                  P2= 0.42  
P3= 0.27

CURVA DA MISTURA

peneiro	passados
num.	diam. (mm)
5	19.1
6	12.7
7	9.52
8	4.76
9	2.38
10	1.19
11	0.59
12	0.297
13	0.149
14	0.074
mod.finura	5.31

PESOS DOS INERTES

M1= 516Kg                  M2= 700Kg  
M3= 450Kg

AGUA :  
-----  
209 litros                  A/C= 0.52

\*\*\*\*\*  
\* F A U R Y \*  
\*\*\*\*\*

valor dos coef. Faury :

A= 30  
B= 2  
Ks= 0.37  
K'= .003

raio medio do molde: R=20.8mm

ordenada correspondente a  
abcissa D/2= 10.4mm --> Y= 69.2%

indice de vazios: I=0.214

#### CURVAS DE REFERENCIA

diam.peneiro curva com cimento curva sem  
(mm) cimento cimento

19.1	96.0	95.2
12.7	72.0	73.2
9.52	67.0	61.1
4.76	56.0	47.4
2.38	45.0	35.5
1.19	37.0	25.0
0.59	30.0	16.0
0.297	23.5	8.0
0.149	17.0	1.4
0.074	12.0	-4.0

mod.finura 4.25 5.1

#### MISTURA : PROPORCOES DOS INERTES

P1= 0.37 P2= 0.306  
P3= 0.324

#### CURVA DA MISTURA

peneiro passados

num.	diam. (mm)	passados
6	19.1	94.2
7	12.7	71.0
8	9.52	63.0
9	4.76	38.0
10	2.38	30.0
11	1.19	16.0
12	0.59	1.0
13	0.297	0.1
14	0.149	0.0

mod.finura 5.16

#### PESOS DOS INERTES

M1= 506Kg M2= 531Kg  
M3= 563Kg

#### AGUA :

195 litros A/C= 0.49

NOVA DOSAGEM DE CIMENTO: C=350Kg

CURVAS DE REFERENCIA

diam. peneiro (mm)	curva com cimento	curva sem cimento
19.1	96.0	95.3
12.7	77.6	73.6
9.52	67.6	62.1
4.76	56.2	48.7
2.38	46.3	37.1
1.19	37.6	27.0
0.59	30.0	18.1
0.297	23.6	10.5
0.149	17.0	3.6
0.074	12.9	-2.0
mod. finura	4.25	4.97

MISTURA : PROPORCOES DOS INERTES

$$P_1 = 0.389 \quad P_2 = 0.294$$

$$P_3 = 0.317$$

CURVA DA MISTURA

peneiro	passados	
num.	diam. (mm)	
5	19.1	94.3
6	12.7	72.6
7	9.52	64.2
8	4.76	40.4
9	2.38	38.3
10.	1.19	34.7
11	0.59	17.4
12	0.297	1.9
13	0.149	0.1
14	0.074	0.0
mod. finura	5.09	

PESOS DOS INERTES

$$M_1 = 653\text{Kg} \quad M_2 = 523\text{Kg}$$

$$M_3 = 564\text{Kg}$$

AGUA :

$$195 \text{ litros} \quad A/C = 0.56$$

## BIBLIOGRAFIA

- [1] *Regulamento de Betões de Ligantes Hidráulicos*, Decreto nº 404/71, de 23 de Setembro.
- [2] Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado, Decreto-Lei nº 349-C/83, de 30 de Julho.
- [3] SOUSA COUTINHO, A., *O Controle da Fabricação do Betão e a Medição da sua Qualidade no Estaleiro*, Memória nº 188, LNEC, Lisboa, 1962.
- [4] SOUSA COUTINHO, A., *Fabrico e Propriedades do Betão*, LNEC, Lisboa, 1971.
- [5] FAURY, J., *Le Béton*, 3.éme édition, Dunod, Paris, 1958.
- [6] VALLETTE, Roger, *Manuel de Composition des Bétons. Méthode expérimentale Vallette*, Éditions Eyrolles, Paris, 1963.
- [7] DURIEZ, M. et ARRAMBIDE, J., *Nouveau traité de matériaux de construction — Tome I*, 2.éme édition, Dunod, Paris, 1961.
- [8] DREUX, Georges, *Nouveau Guide du Béton*, Éditions Eyrolles, Paris.
- [9] PETRUCCI, Eládio G., *Concreto de Cimento Portland*, 2<sup>a</sup> edição, Editora Globo, Porto Alegre, 1973.
- [10] PIŠKUNOV, N., *Cálculo Diferencial e Integral*, 3<sup>a</sup> edición, Tomo I, Editorial Mir, Moscú, 1977.



## **ANEXO**

1 - LISTAGEM DO PROGRAMA

PROJETO  
DE  
COMPOSIÇÃO  
DE  
BETOES

2 - IMPRESSO NECESSÁRIO PARA PREENCHIMENTO DOS DADOS  
E RESULTADOS DA COMPOSIÇÃO DO BETÃO



```

1 PRINT AT 2,8;
2 PRINT AT 4,14;"DE E T O": PRINT AT 6,6
3 PRINT AT 8,14;"DE": PRINT AT 10,10;"B E T O E S":
4 PRINT : PRINT
5 LPRINT AT 2,8;
6 LPRINT AT 4,14;"DE": LPRINT :
7 LPRINT AT 4,14;"DE": LPRINT AT 6,6;
8 LPRINT : LPRINT AT 6,6;
9 LPRINT : LPRINT AT 8,14;
10 LPRINT : LPRINT AT 10,10;"B E T O E S":
11 LPRINT : LPRINT : LPRINT :
12 LPRINT :
13 DIM n(14): DIM s(14): DIM t(14): DIM u(14): DIM p(5);
14 DIM v(14): DIM w(14): DIM z(14): DIM a(5);
15 DIM d(14): DIM n(14);
16 LET P7=0: LET K=0
17 FOR i=1 TO 4
18 FOR j=1 TO 5
19 LET s(i,j)=0
20 NEXT j
21 NEXT i
22 LET n(1)=1: LET n(3)=1: LET n(5)=1: LET n(7)=1: LET n(9)=1: LET n(11)=1: LET n(13)=1: LET n(1)=1: LET n(9)=1: LET n(10)=1: LET n(11)=1: LET n(12)=1: LET n(13)=1
23 LET n(2)=0: LET n(4)=0: LET n(6)=0: LET n(14)=0
24 LET d(1)=76.2: LET d(2)=50.8: LET d(3)=38.1: LET d(4)=25.4
25 LET d(5)=19.1: LET d(6)=12.7: LET d(7)=9.52: LET d(8)=4.76
26 LET d(9)=2.38: LET d(10)=1.19: LET d(11)=0.59
27 LET d(12)=0.297: LET d(13)=1.49: LET d(14)=0.074 :
28 REM - ENTRADA DE DADOS-
29 PRINT AT 20,0;
30 "OS INERTES tem pesos";
31 PRINT AT 20,21;"especificos"
32 LET y=0: PRINT "#0;
33 "todos iguais ?(s/n)": PAUSE 0
34 IF INKEY$="S" OR INKEY$="s" THEN LET y=1
35 CLS
36 PRINT "INERTES .": PRINT
37 "-----": LPRINT
38 "-----": LPRINT
39 PRINT TAB 8;"num.classes=":
40 INPUT r: PRINT r: PRINT
41 IF r>5 THEN PRINT : PRINT
42 "O programa so admite um";
43 PRINT " numero maximo ";
44 PRINT " de 5 classes de inertes"
45 : PRINT : GO TO 52
46 PRINT TAB 14;"Dmax.=";
47 LPRINT TAB 14;"Dmax.=";
48 INPUT d1: PRINT d1;"mm"
49 LPRINT d1;"mm"
50 IF y=1 THEN GO TO 66
51 PRINT : LPRINT
52 PRINT " pesos especificos:";
53 LPRINT
54 " pesos especificos:";
55 FOR i=1 TO r
56 PRINT TAB 15;"P("i")=";
57 LPRINT TAB 15;"P("i")=";
58 INPUT P(i): PRINT P(i):
59 LPRINT P(i)
60 LET P7=P7+P(i)
61 NEXT i
62 LET P8=P7/r: LPRINT
63 LPRINT TAB 8;"valor medio=";
64 INT (P8+.5); "Kg/m3": PRINT
65 PRINT TAB 8;"valor medio=";
66 INT (P8+.5); "Kg/m3": PRINT
67 INPUT PS: PRINT P8;"Kg/m3"
68 FOR i=1 TO r
69 LET P(i)=PS
70 NEXT i
71 INPUT "numero do 1ºpeneiro
72 c/material retido ="
73 FOR l=p TO 14
74 PRINT "passados no peneiro"
75 PRINT "- 1# inserir: ";
76 INPUT W(l): PRINT W(l)
77 PRINT "- 2# inserir: ";
78 INPUT V(l): PRINT V(l)
79 IF r<3 THEN GO TO 82
80 PRINT "- 3# inserir: ";
81 INPUT U(l): PRINT U(l)
82 IF r<4 THEN GO TO 82
83 PRINT "- 4# inserir: ";
84 INPUT T(l): PRINT T(l)
85 IF r<5 THEN GO TO 82
86 PRINT "- 5# inserir: ";
87 INPUT S(l): PRINT S(l)
88 PRINT
89 NEXT l
90 PRINT : PRINT : PRINT
91 "granulometrias (% de)";
92 PRINT " passados)": PRINT
93 IF r>2 THEN GO TO 89
94 PRINT "penei": PRINT
95 "r0 n": PRINT ".TAB 12;"I1": TAB 20;"I2": PRINT
96 FOR l=p TO 14
97 PRINT TAB 1;l;TAB 12;INT (
98 W(l)+.5);TAB 20;INT (V(l)+.5);
99 W(l)+.5);TAB 20;INT (U(l)+.5);
100 V(l)+.5);TAB 20;INT (T(l)+.5);
101 W(l)+.5);TAB 20;INT (S(l)+.5): NEXT l
102 LET P=0: PRINT "#0;
103 "valores dos passados estao
104 todos correctos? (s/n)": PAUSE 0
105 IF INKEY$="S" OR INKEY$="s" THEN LET y=1: CLS
106 IF y=1 THEN GO TO 120
107 INPUT "numero do inerte
108 a corrigir": i1
109 INPUT "numero do peneiro c/
110 valor incorrecto": PB
111 PRINT : PRINT
112 "Passado do inerte I"
113 "i1: TAB 8;"no peneiro ";
114 PB; "->": INPUT r2: PRINT r2
115 IF i1<>1 THEN GO TO 108
116 LET W(P6)=r2: GO TO 100
117 IF i1<>2 THEN GO TO 110
118 LET V(P6)=r2: GO TO 100
119 IF i1<>3 THEN GO TO 112

```

```

111 LET U(p6)=r2: GO TO 100
112 IF i1<>4 THEN GO TO 114
113 LET t(p8)=r2: GO TO 100
114 IF i1<>5 THEN GO TO 100
115 LET s(p8)=r2: GO TO 100
120 PRINT : LPRINT
122 LPRINT : LPRINT
123 IF r>2 THEN GO TO 138
124 PRINT "Penei": PRINT
125 TAB 12;"I1";TAB 20;"I2":
126 PRINT
127 LPRINT "Penei": LPRINT
128 TAB 12;"I1";TAB 20;"I2":
129 PRINT
130 FOR l=1 TO 14
131 PRINT TAB 1;l;TAB 12;INT (U(l)+.5);TAB 20;INT (V(l)+.5)
132 LPRINT TAB 1;l;TAB 12;INT (U(l)+.5);TAB 20;INT (V(l)+.5)
133 NEXT l: GO TO 212
134 IF r>3 THEN GO TO 146
135 PRINT "Penei": PRINT
136 TAB 12;"I1";TAB 20;"I2":
137 LPRINT TAB 1;l;TAB 12;INT (U(l)+.5);TAB 20;INT (V(l)+.5)
138 IF r>3 THEN GO TO 146
139 PRINT "Penei": PRINT
140 TAB 12;"I1";TAB 20;"I2":
141 LPRINT TAB 1;l;TAB 12;INT (U(l)+.5);TAB 20;INT (V(l)+.5)
142 PRINT TAB 1;l;TAB 12;INT (U(l)+.5);TAB 20;INT (V(l)+.5);TAB 28;INT (U(l)+.5)
143 LPRINT TAB 1;l;TAB 12;INT (U(l)+.5);TAB 28;INT (V(l)+.5);TAB 28;INT (U(l)+.5)
144 NEXT l: GO TO 212
145 IF r>4 THEN GO TO 155
146 PRINT "Penei": PRINT
147 TAB 12;"I1";TAB 20;"I2":
148 LPRINT TAB 1;l;TAB 12;INT (U(l)+.5);TAB 20;"I2":
149 PRINT TAB 1;l;TAB 8;INT (U(l)+.5);TAB 22;"I2":
150 LPRINT TAB 1;l;TAB 8;INT (U(l)+.5);TAB 22;"I2":
151 LPRINT TAB 1;l;TAB 8;INT (U(l)+.5);TAB 22;"I2":
152 NEXT l: GO TO 212
153 PRINT "Penei": PRINT
154 TAB 12;"I1";TAB 20;"I2":
155 LPRINT TAB 1;l;TAB 8;INT (U(l)+.5);TAB 22;"I2":
156 LPRINT TAB 1;l;TAB 8;INT (U(l)+.5);TAB 22;"I2":
157 FOR l=p TO 14
158 PRINT TAB 1;l;TAB 6;INT (U(l)+.5);TAB 12;INT (V(l)+.5);
159 PRINT TAB 1;l;TAB 6;INT (U(l)+.5);TAB 18;INT (V(l)+.5);TAB 24;INT (U(l)+.5);TAB 24;INT (V(l)+.5);TAB 29;INT (S(l)+.5)
160 LPRINT TAB 1;l;TAB 6;INT (U(l)+.5);TAB 12;INT (V(l)+.5);TAB 18;INT (U(l)+.5);TAB 24;INT (V(l)+.5);TAB 29;INT (S(l)+.5)
161 LPRINT TAB 1;l;TAB 6;INT (U(l)+.5);TAB 12;INT (V(l)+.5);TAB 18;INT (U(l)+.5);TAB 24;INT (V(l)+.5);TAB 29;INT (S(l)+.5)
162 PRINT : LPRINT : LPRINT
163 PRINT "CIMENTO ":"; PRINT
164 PRINT "-----"; LPRINT
165 PRINT "CIMENTO ":"; LPRINT
166 PRINT TAB 9;"Peso C=";
167 INPUT c1: PRINT c1;"Kg";
168 LPRINT TAB 8;"Peso C=";
169 LPRINT c1;"Kg"
215 PRINT " Peso especifico=";
216 INPUT c2: PRINT c2;
217 "Kg/m3"; LPRINT
218 "peso especifico="; LPRINT
219 c2;"Kg/m3
220 PRINT : LPRINT : PRINT :
221 REM -VOLUME DE VAZIOS-
222 IF d1<=9.5 THEN LET v=.03
223 THEN LET v=INT (((.03-(d1-9.5)*.005/3.2)*1000+.5)/1000)
224 IF d1>12.7 AND d1<=19.1 THEN LET v=INT (((.025-(d1-12.7)*.005/6.4)*1000+.5)/1000)
225 IF d1>19.1 AND d1<=25.4 THEN LET v=INT (((.02-(d1-19.1)*.005/6.3)*1000+.5)/1000)
226 IF d1>25.4 AND d1<=38.1 THEN LET v=INT (((.015-(d1-25.4)*.005/12.7)*1000+.5)/1000)
227 IF d1>38.1 AND d1<=50.8 THEN LET v=INT (((.01-(d1-38.1)*.005/12.7)*1000+.5)/1000)
228 IF d1>50.8 AND d1<=76.2 THEN LET v=.003
229 PRINT
230 "Vol.vazios previsto(ACI):"
231 LPRINT
232 "Vol.vazios previsto(ACI):"
233 LPRINT
234 PRINT TAB 13;"UV= ";v*1000
235 "litros"
236 LPRINT TAB 13;"UV= ";v*1000
237 "litros"
238 PRINT : PRINT : LPRINT :
239 LET y1=0: PRINT #0;
240 "Met.Bolomey(B) ou Faury(F"
241 ". PRINT #0;"? (B/F)"?
242 PAUSE 0
243 IF INKEY$="B" OR INKEY$="b" THEN LET y1=1: CLS
244 IF y1=0 THEN GO TO 1030
245 REM -METODO DE BOLOMEY-
400 PRINT AT 7,8;
401 "*****";
402 PRINT TAB 9; FLASH 1;
403 "* B O L O M E Y *"
404 PRINT AT 9,6;
405 "*****"; BEEP
406 3,16: PRINT : PRINT
407 LPRINT AT 7,8;
408 "*****";
409 LPRINT TAB 9;
410 "* B O L O M E Y *"
411 LPRINT AT 9,6;
412 "*****";
413 LPRINT TAB 9;
414 "* B O L O M E Y *"
415 LPRINT AT 9,6;
416 "*****";
417 LPRINT TAB 9;
418 "* B O L O M E Y *"
419 LPRINT AT 9,6;
420 "*****";
421 LPRINT TAB 9;
422 LET n=0: LET p1=0
423 PRINT "valor do coef. A: ";
424 LPRINT "valor do coef. A: ";
425 INPUT a: PRINT a: LPRINT a
426 PRINT "valor do coef. F: ";
427 LPRINT "valor do coef. F: ";
428 INPUT f: PRINT f: LPRINT f
429 PRINT "valor do coef. F: ";
430 LPRINT "valor do coef. F: ";
431 INPUT f: PRINT f: LPRINT f
432 PRINT : LPRINT
433 FOR l=p TO 14
434 LET ps=r+(100-A)*(d(l)/d1)*0.5
435 LET n=n+n(l)
436 LET p1=p1+n(l)*ps
437 NEXT l
438 LET f1=n-p1/100
439 LET f1=f1*INT ((f1*100+.5)/100
440 LET x1=f*(1+c1/p8-c1/c2-v)/(f1/p8+.001*f1)

```

```

456 LET x2=(f1*(1-c1/c2-v)-
(.001*f*c1))/(f1/P8+.001*f)
459 PRINT
460 LET c3=100*c1/(c1+x2)
461 PRINT "Percent. de cimento = ";INT
((c3*10+.5)/10)
462 PRINT
475 PRINT : LPRINT
480 PRINT "CURVAS DE REFERENCIA"
485 LPRINT
490 PRINT "CURVAS DE REFERENCIA"
491 PRINT : LPRINT
492 PRINT : LPRINT
493 PRINT "diam.peneiro curva";
494 PRINT " com curva sem"
495 LPRINT "diam.peneiro curva";
496 PRINT TAB 4;"(mm)";TAB 14;
497 LPRINT TAB 4;"(mm)";TAB 24;"cimento";
498 LPRINT TAB 4;"(mm)";TAB 14;"cimento";
499 PRINT : LPRINT
500 LET P3=0: LET n1=0
501 FOR l=P TO 14
510 LET P4=A+(100-A)*(d(l)/d1)
510 LET d1=10
520 LET z(l)=(P4-c3)*(100/(100
-c3))
522 LET e=d(l): LET e$=STR$ e:
IF e$(1)=". THEN LET e$=
"0"+e$:(1)
523 LET b3=LEN STR$ INT VAL e$:
524 LET z=INT (z(l)*10+.5)/10:
LET z$=STR$ z: LET c=INT (
P4*10+.5)/10: LET c$=STR$ c
526 IF z$(1)=". THEN LET z$=
"0"+z$: IF c$(1)=". THEN
LET c$="0"+c$:
527 LET b1=LEN STR$ INT VAL z$:
LET b2=LEN STR$ INT VAL c$:
530 PRINT TAB 5-b3; (e$);TAB 17-
b2; (c$+"." AND b2=LEN c$)+
b1; ("." TO b2+2);TAB 27-b1;(
z$+"." AND b1=LEN z$)+"0"
("." TO b1+2)
540 LPRINT TAB 5-b3; (e$);TAB 17-
b2; (c$+"." AND b2=LEN c$)+
"0"; ("." TO b2+2);TAB 27-b1;
(z$+"." AND b1=LEN z$)+"0"
("." TO b1+2)
550 LET n1=n1+l()
555 LET q1=q1+l() *z(l)
560 IF q1<0 THEN LET q1=0
565 LET P3=p3+q1
570 NEXT l
580 LET f2=n1-P3/100
590 LET f2=INT ((f2*100+.5)/100
)
595 PRINT : LPRINT
600 PRINT "mod.finura";TAB 16;
f1;TAB 26/f2
630 LPRINT "mod.finura";TAB 16;
f1;TAB 26/f2
700 GO TO 1800
1030 CLS
1040 PRINT : LPRINT : PRINT :
LPRINT
1045 REM -METODO DE FAURY-
1051 PRINT AT 7,10;
1052 PRINT TAB 11; FLASH 1;
1053 PRINT AT 9,10;
1054 PRINT : PRINT
1055 LPRINT TAB 7,10;
1056 LPRINT TAB 11;
1057 LET n=0: LET P1=0
1058 PRINT "valor dos coef. Faury : ";
PRINT
1059 LPRINT "valor dos coef. Faury : ";
LPRINT
1060 PRINT TAB 10;"R= ";
1061 LPRINT TAB 10;"R= ";
1070 INPUT a: PRINT a: LPRINT a
1080 PRINT TAB 10;"B= ";
1081 LPRINT TAB 10;"B= ";
1090 INPUT b: PRINT b: LPRINT b
1100 PRINT TAB 10;"K= ";
1101 LPRINT TAB 10;"K= ";
1110 INPUT k: PRINT k: LPRINT k
1120 PRINT TAB 10;"K= ";
1121 LPRINT TAB 10;"K= ";
1130 INPUT k1: PRINT k1: LPRINT
k1
1290 PRINT : LPRINT
1300 PRINT
1301 LPRINT
1310 LPRINT
1315 INPUT r1: PRINT r1;"mm";
1320 LPRINT : LPRINT
1321 PRINT
1322 LPRINT
1330 LPRINT
1331 LPRINT
1332 LPRINT
1333 LPRINT
1334 LPRINT
1335 LPRINT
1336 LPRINT
1337 LPRINT
1338 LPRINT
1339 LPRINT
1340 LPRINT
1341 LPRINT
1342 LPRINT
1343 LPRINT
1344 LPRINT
1345 LPRINT
1346 LPRINT
1347 LPRINT
1348 LPRINT
1349 LPRINT
1350 LPRINT
1351 LPRINT
1352 LPRINT
1353 LPRINT
1354 LPRINT
1355 LPRINT
1356 LPRINT
1357 LPRINT
1358 LPRINT
1359 LPRINT
1360 LPRINT
1361 LPRINT
1362 LPRINT
1363 LPRINT
1364 LPRINT
1365 LPRINT
1366 LPRINT
1367 LPRINT
1368 LPRINT
1369 LPRINT
1370 LPRINT
1371 LPRINT
1372 LPRINT
1373 LPRINT
1374 LPRINT
1375 LPRINT
1376 LPRINT
1377 LPRINT
1378 LPRINT
1379 LPRINT
1380 LPRINT
1381 LPRINT
1382 LPRINT
1383 LPRINT
1384 LPRINT
1385 LPRINT
1386 LPRINT
1387 LPRINT
1388 LPRINT
1389 LPRINT
1390 LPRINT
1391 LPRINT
1392 LPRINT
1393 LPRINT
1394 LPRINT
1395 LPRINT
1396 LPRINT
1397 LPRINT
1398 LPRINT
1399 LPRINT
1400 LPRINT
1401 LPRINT
1402 LPRINT
1403 LPRINT
1404 LPRINT
1405 LPRINT
1406 LPRINT
1407 LPRINT
1408 LPRINT
1409 LPRINT
1410 LPRINT
1411 LPRINT
1412 LPRINT
1413 LPRINT
1414 LPRINT
1415 LPRINT
1416 LPRINT
1417 LPRINT
1418 LPRINT
1419 LPRINT
1420 LPRINT
1421 LPRINT
1422 LPRINT
1423 LPRINT
1424 LPRINT
1425 LPRINT
1426 LPRINT
1427 LPRINT
1428 LPRINT
1429 LPRINT
1430 LPRINT
1431 LPRINT
1432 LPRINT
1433 LPRINT
1434 LPRINT
1435 LPRINT
1436 LPRINT
1437 LPRINT
1438 LPRINT
1439 LPRINT
1440 LPRINT
1441 LPRINT
1442 LPRINT
1443 LPRINT
1444 LPRINT
1445 LPRINT
1446 LPRINT
1447 LPRINT
1448 LPRINT
1449 LPRINT
1450 LPRINT
1451 LPRINT
1452 LPRINT
1453 LPRINT
1454 LPRINT
1455 LPRINT
1456 LPRINT
1457 LPRINT
1458 LPRINT
1459 LPRINT
1460 LPRINT
1461 LPRINT
1462 LPRINT
1463 LPRINT
1464 LPRINT
1465 LPRINT
1466 LPRINT
1467 LPRINT
1468 LPRINT
1469 LPRINT
1470 LPRINT
1471 LPRINT
1472 LPRINT
1473 LPRINT
1474 LPRINT
1475 LPRINT
1476 LPRINT
1477 LPRINT
1478 LPRINT
1479 LPRINT
1480 LPRINT
1481 LPRINT
1482 LPRINT
1483 LPRINT
1484 LPRINT
1485 LPRINT
1486 LPRINT
1487 LPRINT
1488 LPRINT
1489 LPRINT
1490 LPRINT
1491 LPRINT
1492 LPRINT
1493 LPRINT
1494 LPRINT
1495 LPRINT
1496 LPRINT
1497 LPRINT
1498 LPRINT
1499 LPRINT
1500 LPRINT
1501 LPRINT
1502 LPRINT
1503 LPRINT
1504 LPRINT
1505 LPRINT
1506 LPRINT
1507 LPRINT
1508 LPRINT
1509 LPRINT
1510 LPRINT
1511 LPRINT
1512 LPRINT
1513 LPRINT
1514 LPRINT
1515 LPRINT
1516 LPRINT
1517 LPRINT
1518 LPRINT
1519 LPRINT
1520 LPRINT
1521 LPRINT
1522 LPRINT
1523 LPRINT
1524 LPRINT
1525 LPRINT
1526 LPRINT
1527 LPRINT
1528 LPRINT
1529 LPRINT
1530 LPRINT
1531 LPRINT
1532 LPRINT
1533 LPRINT
1534 LPRINT
1535 LPRINT
1536 LPRINT
1537 LPRINT
1538 LPRINT
1539 LPRINT
1540 LPRINT
1541 LPRINT
1542 LPRINT
1543 LPRINT
1544 LPRINT
1545 LPRINT
1546 LPRINT
1547 LPRINT
1548 LPRINT
1549 LPRINT
1550 LPRINT
1551 LPRINT
1552 LPRINT
1553 LPRINT
1554 LPRINT
1555 LPRINT
1556 LPRINT
1557 LPRINT
1558 LPRINT
1559 LPRINT
1560 LPRINT
1561 LPRINT
1562 LPRINT
1563 LPRINT
1564 LPRINT
1565 LPRINT
1566 LPRINT
1567 LPRINT
1568 LPRINT
1569 LPRINT
1570 LPRINT
1571 LPRINT
1572 LPRINT
1573 LPRINT
1574 LPRINT
1575 LPRINT
1576 LPRINT
1577 LPRINT
1578 LPRINT
1579 LPRINT
1580 LPRINT
1581 LPRINT
1582 LPRINT
1583 LPRINT
1584 LPRINT
1585 LPRINT
1586 LPRINT
1587 LPRINT
1588 LPRINT
1589 LPRINT
1590 LPRINT
1591 LPRINT
1592 LPRINT
1593 LPRINT
1594 LPRINT
1595 LPRINT
1596 LPRINT
1597 LPRINT
1598 LPRINT
1599 LPRINT
1600 LPRINT
1601 LPRINT
1602 LPRINT
1603 LPRINT
1604 LPRINT
1605 LPRINT
1606 LPRINT
1607 LPRINT
1608 LPRINT
1609 LPRINT
1610 LPRINT
1611 LPRINT
1612 LPRINT
1613 LPRINT
1614 LPRINT
1615 LPRINT
1616 LPRINT
1617 LPRINT
1618 LPRINT
1619 LPRINT
1620 LPRINT
1621 LPRINT
1622 LPRINT
1623 LPRINT
1624 LPRINT
1625 LPRINT
1626 LPRINT
1627 LPRINT
1628 LPRINT
1629 LPRINT
1630 LPRINT
1631 LPRINT
1632 LPRINT
1633 LPRINT
1634 LPRINT
1635 LPRINT
1636 LPRINT
1637 LPRINT
1638 LPRINT
1639 LPRINT
1640 LPRINT
1641 LPRINT
1642 LPRINT
1643 LPRINT
1644 LPRINT
1645 LPRINT
1646 LPRINT
1647 LPRINT
1648 LPRINT
1649 LPRINT
1650 LPRINT
1651 LPRINT
1652 LPRINT
1653 LPRINT
1654 LPRINT
1655 LPRINT
1656 LPRINT
1657 LPRINT
1658 LPRINT
1659 LPRINT
1660 LPRINT
1661 LPRINT
1662 LPRINT
1663 LPRINT
1664 LPRINT
1665 LPRINT
1666 LPRINT
1667 LPRINT
1668 LPRINT
1669 LPRINT
1670 LPRINT
1671 LPRINT
1672 LPRINT
1673 LPRINT
1674 LPRINT
1675 LPRINT
1676 LPRINT
1677 LPRINT
1678 LPRINT
1679 LPRINT
1680 LPRINT
1681 LPRINT
1682 LPRINT
1683 LPRINT
1684 LPRINT
1685 LPRINT
1686 LPRINT
1687 LPRINT
1688 LPRINT
1689 LPRINT
1690 LPRINT
1691 LPRINT
1692 LPRINT
1693 LPRINT
1694 LPRINT
1695 LPRINT
1696 LPRINT
1697 LPRINT
1698 LPRINT
1699 LPRINT
1700 LPRINT

```

```

1702 LET n1=n1+n(l)
1704 LET p3=p3+n(l)*z(l)
1710 GO TO 1730
1720 LET TO=p4*y+(.00055*(2-d(l))**2)
1722 LET Z(l)=(p4-c3)*(100/(100-c3))
1725 LET n1=n1+n(l)
1727 LET q1=n(l)*z(l)
1728 IF q1<0 THEN LET q1=0
1729 LET p3=p3+q1
1730 IF e=d(l): LET e=$=STR$ e:
1731 IF e$(1)=". " THEN LET e$="0"+e
1732 LET b3=LEN STR$ INT VAL e$ 
1733 LET z=INT (z(l)+10+.5)/10
1734 LET z$=STR$ z: LET c=INT (p4*10+.5)/10: LET c$=STR$ c
1735 IF z$(1)=". " THEN LET z$="0"+z$:
1736 IF c$(1)=". " THEN LET c$="0"+c$:
1737 LET b1=LEN STR$ INT VAL z$:
1738 LET b2=LEN STR$ INT VAL c$:
1739 PRINT TAB 5-b3,(e$);TAB 17-
b2,(c$+"." AND b2=LEN(c$)+
"0"+");TAB 27-b1,(z$+"." AND b1=LEN(z$)+
"0"+");GO TO b2+2);TAB 27-b1,(z$+"." AND b1=LEN(z$)+"0")
(TO b1+2)
1740 LPRINT TAB 5-b3,(e$);TAB 17-
-b2,(c$+"." AND b2=LEN(c$)+
"0"+");TAB 27-b1,(z$+"." AND b1=LEN(z$)+"0")
(TO b1+2)
1745 NEXT l
1750 LET f2=INT ((n1-p3/100)*100+
+.5)/100
1755 LET f1=INT ((n1-p3/100)*100+
+.5)/100
1760 PRINT : LPRINT
1765 PRINT "mod.finura";TAB 16;
f1;TAB 25;f2
1770 LPRINT "mod.finura";TAB 16;
f1;TAB 25;f2
1775 REM -MET.MINIMOS QUADRADOS-
1800 FOR l=p TO 14
1802 FOR i=1 TO r-1
1810 IF i=1 THEN GO TO 2660
1820 IF i=2 THEN GO TO 2670
1830 IF i=3 THEN GO TO 2680
1840 LET x=s(l)-w(l): GO TO
2690
1850 LET x=v(l)-w(l): GO TO
2690
1860 LET x=u(l)-w(l): GO TO
2690
1870 LET x=t(l)-w(l): GO TO
2690
1880 LET a(i,1)=a(i,1)+x*x(v(l)-
w(l))
1890 IF r<=2 THEN GO TO 2780
1900 LET a(i,2)=a(i,2)+x*x(u(l)-
w(l))
1910 IF r<=3 THEN GO TO 2780
1920 LET a(i,3)=a(i,3)+x*x(t(l)-
w(l))
1930 LET a(i,r)=a(i,r)+x*x(z(l)-
w(l))
1940 NEXT i
1950 NEXT l
1960 FOR j=1 TO r-1
1970 FOR i=j TO r-1
1980 IF a(i,j)<>0 THEN GO TO
3070
1990 NEXT i
2000 PRINT "nao e solucao unica"
2005 GO TO 6050
2010 FOR k=1 TO r
2020 LET x=a(j,k)
2030 LET a(j,k)=a(i,k)
2040 LET a(i,k)=x
2050 NEXT k
2060 LET y3=1/a(j,j)
2070 FOR k=1 TO r
2080 LET a(j,k)=y3*a(j,k)
2090 NEXT k
2100 FOR i=1 TO r-1
2110 IF i=j THEN GO TO 3220
2120 LET y3=-a(i,j)
2130 FOR k=1 TO r
2140 LET a(i,k)=a(i,k)+y3*a(j,k)
2150 NEXT k
2160 FOR i=1 TO r-1
2170 IF i=j THEN GO TO 3220
2180 LET y3=-a(i,j)
2190 FOR k=1 TO r
2200 LET a(i,k)=a(i,k)+y3*a(j,k)

```

```

3210 NEXT k
3220 NEXT i
3230 NEXT j
3240 PRINT : LPRINT : PRINT :
LPRINT :
REM -PROPORCOES E CURVA DA
MISTURA DOS INERTES
3241 PRINT "MISTURA ":"; PRINT
"Proporcoes dos inertes": PRINT
3242 LPRINT "MISTURA ":"; LPRINT
"Proporcoes dos inertes": LPRINT
3243 PRINT : LPRINT
3500 LET P2=INT (a(1,r)*1000+
0.5)/1000
3505 IF r>2 THEN GO TO 3520
3510 LET P1=INT ((1-P2)*1000+
0.5)/1000
3512 PRINT "P1= ";P1,"P2= ";P2
3513 LPRINT "P1= ";P1,"P2= ";P2
3514 IF P1<0 OR P2<0 THEN GO TO
3592
3515 GO TO 3595
3520 LET P3=INT (a(2,r)*1000+
0.5)/1000
3530 IF r>3 THEN GO TO 3550
3540 LET P1=INT ((1-P2-P3)*1000+
0.5)/1000
3542 PRINT "P1= ";P1,"P2= ";P2,
P3=";P3
3543 LPRINT "P1= ";P1,"P2= ";P2,
P3=";P3
3544 IF P1<0 OR P2<0 OR P3<0
THEN GO TO 3592
3545 GO TO 3595
3550 LET P4=INT (a(3,r)*1000+
0.5)/1000
3560 IF r>4 THEN GO TO 3580
3570 LET P1=INT ((1-P2-P3-P4)*
1000+0.5)/1000
3572 PRINT "P1= ";P1,"P2= ";P2,
P3=";P3,"P4=";P4
3573 LPRINT "P1= ";P1,"P2= ";P2,
P3=";P3,"P4=";P4
3574 IF P1<0 OR P2<0 OR P3<0 OR
P4<0 THEN GO TO 3592
3575 GO TO 3595
3580 LET P5=INT (a(4,r)*1000+
0.5)/1000
3581 LET P1=INT (((1-P2-P3-P4-P5)*
1000+0.5)/1000
3582 PRINT "P1= ";P1,"P2= ";P2,
P3=";P3,"P4=";P4,"P5=";
P5
3583 LPRINT "P1= ";P1,"P2= ";P2,
P3=";P3,"P4=";P4,"P5=";
P5
3585 IF P1<=0 OR P2<=0 OR P3<=0
OR P4<=0 OR P5<=0 THEN
GO TO 3592
3592 PRINT : PRINT
3593 PRINT TAB 3; FLASH 1;
"EM PRINCIPIO DEVE";
PRINT : FLASH 1; REFAZER"
PRINT : PRINT TAB 3;
FLASH 1;
"HE ESCOLHIA DAS CLASSES DOS"
PRINT : PRINT TAB 3;
FLASH 1;
"MATERIAIS INERTES A";
PRINT : FLASH 1;" UTILIZAR"
BEEP 1,1; BEEP 1,3; BEEP
1,1
3594 PRINT : LPRINT : PRINT :
LPRINT : GO TO 3750
3595 PRINT : LPRINT : PRINT :
3596 PRINT "CURVA DA MISTURA"
3597 LPRINT "CURVA DA MISTURA"
3598 PRINT "-----";
PRINT
3599 LPRINT "-----";
LPRINT
3600 PRINT TAB 2;"Peneiro";
TAB 17;"passados"; PRINT
"-----";TAB 17;

```

```

3601 LPRINT TAB 2;"Peneiro";
TAB 17;"Passados";LPRINT
"-----";TAB 17;
3602 PRINT "Num.";TAB 7;"diam.";
3603 LPRINT "Num."/TAB 7;"diam."
3604 PRINT TAB 7;"(mm)":LPRINT
TAB 7;"(mm)"
3605 LET P9=0;LET n3=0
3606 FOR l=P TO 14
3610 IF r=3 THEN GO TO 3640
3613 IF r=4 THEN GO TO 3660
3615 IF r=5 THEN GO TO 3670
3620 LET o(l)=p1*u(l)+p2*v(l)
3625 LET n3=n3+n(l)
3630 LET P9=P9+n(l)*o(l);GO TO 3680
3640 LET o(l)=p1*u(l)+p2*v(l)+p3*u(l)
3645 LET n3=n3+n(l)
3650 LET P9=P9+n(l)*o(l);GO TO 3680
3660 LET o(l)=p1*u(l)+p2*v(l)+p3*u(l)+p4*u(l)
3665 LET n3=n3+n(l)
3667 LET P9=P9+n(l)*o(l);GO TO 3680
3670 LET o(l)=p1*u(l)+p2*v(l)+p3*u(l)+p4*u(l)+p5*u(l)
3671 LET n3=n3+n(l)
3672 LET P9=P9+n(l)*o(l)
3680 LET e=d(l);LET e$=STR$(e);
IF e$(1)=".," THEN LET e$=
"0"+e$;
3685 LET b3=LEN STR$ INT VAL e$;
3686 LET o=INT(o(l)*10+.5)/10;
LET o$=STR$ o;
3688 IF o$(1)=".," THEN LET o$=
"0"+o$;
3689 LET b1=LEN STR$ INT VAL o$;
3690 PRINT l;TAB 8-b3;(e$);
TAB 21-b1;(o$+!);AND b1=
LEN o$)+!)(TO b1+2);
TAB 21-b1;(o$+!);AND b1=
LEN o$)+!)(TO b1+2)
3691 NEXT l
3694 LET f3=INT ((n3-P9/100)*100
+.5)/100
3695 PRINT :LPRINT
3696 PRINT "mod.finura";TAB 20;
f3
3697 LPRINT "mod.finura";TAB 20;
f3
3700 REM -SAIDA DE RESULTADOS
DO METODO DE BOLOMEY-
3701 PRINT :LPRINT :PRINT :
3702 PRINT "PESOS DOS INERTES";
PRINT "-----";
3703 LPRINT "PESOS DOS INERTES";
LPRINT "-----";
3704 PRINT
3705 IF y1=0 THEN GO TO 3600
3706 LET M1=INT ((P1*x2)+.5)
3707 LET M2=INT ((P2*x2)+.5)
3708 IF r>2 THEN GO TO 3711
3710 PRINT "M1=";M1;"Kg";"M2=";
M2;"Kg";LPRINT "M1=";M1;;
"Kg";"M2=";M2;"Kg";GO TO
3740
3711 LET M3=INT ((P3*x2)+.5)
3712 IF r>3 THEN GO TO 3715
3714 PRINT "M1=";M1;"Kg";"M2=";
M2;"Kg";"M3=";M3;"Kg";;
LPRINT "M1=";M1;"Kg";
"K2=";M2;"Kg";"M3=";M3;
"K2";GO TO 3740
3715 LET M4=INT ((P4*x2)+.5)
3716 IF r>4 THEN GO TO 3719
3718 PRINT "M1=";M1;"Kg";"M2=";
M2;"Kg";"M3=";M3;"Kg";
"K4=";M4;"Kg";LPRINT
"K4=";M4;"Kg";"M3=";M3;
"K4=";M4;"Kg";GO TO 3740
3719 LET M5=INT ((P5*x2)+.5)
3722 PRINT "M1=";M1;"Kg";"M2=";
M2;"Kg";"M3=";M3;"Kg";
"K4=";M4;"Kg";"M5=";M5;
"K5=";M5;"Kg";"M6=";M6;
"K6=";M6;"Kg";GO TO
3740
3741 PRINT :PRINT :LPRINT
3744 PRINT "AGUR ":";PRINT
"-----";LPRINT "AGUR ":";
3745 PRINT INT (X1+.5);;"litros"
;TAB 15;"A/C=";INT (X1/c1*
100+.5)/100;LPRINT INT (X1
+.5);;"litros";TAB 15;
"A/C=";INT (X1/c1*100)/100
;PRINT :LPRINT
3750 LET y2=0;PRINT #0;
"quer outra dosagem de ";
PRINT #0;"cimento? (s/n)";
PAUSE 0
3751 IF INKEY$="S" OR INKEY$="s"
THEN LET y2=1;CLS
3752 CLS
3754 IF y2=0 THEN GO TO 4000
3755 PRINT :LPRINT
3756 PRINT "nova dosagem de ";
PRINT "CIMENTO";C$;
3757 LPRINT "nova dosagem de ";
PRINT "CIMENTO";C$;
3758 INPUT c1;PRINT c1;"Kg";
LPRINT c1;"Kg"
3759 PRINT "-----";
3760 LPRINT "-----";
LPRINT "-----";GO TO 454
3765 PRINT :LPRINT :GO TO 454
3790 REM -SAIDA DE RESULTADOS
DO METODO DE FRURY-
3800 LET M1=INT ((P1*m*p(1))+.5)
3805 LET M2=INT ((P2*m*p(2))+.5)
3807 IF r>2 THEN GO TO 3811
3810 PRINT "M1=";M1;"Kg";"M2=";
M2;"Kg";LPRINT "M1=";M1;;
"Kg";"M2=";M2;"Kg";GO TO
3840
3811 LET M3=INT ((P3*m*p(3))+.5)
3812 IF r>3 THEN GO TO 3815
3814 PRINT "M1=";M1;"Kg";"M2=";
M2;"Kg";"M3=";M3;"Kg";
LPRINT "M1=";M1;"Kg";
"K2=";M2;"Kg";"M3=";M3;
"K2";GO TO 3840
3815 LET M4=INT ((P4*m*p(4))+.5)
3816 IF r>4 THEN GO TO 3819
3818 PRINT "M1=";M1;"Kg";"M2=";
M2;"Kg";"M3=";M3;"Kg";
"K1=";M4;"Kg";LPRINT
"K1=";M1;"Kg";"M2=";
"K2=";M3;"Kg";"M4=";
"K3=";M2;"Kg";GO TO 3840
3819 LET M5=INT ((P5*m*p(5))+.5)
3822 PRINT "M1=";M1;"Kg";"M2=";
M2;"Kg";"M3=";M3;"Kg";
"K4=";M4;"Kg";"M5=";M5;
"K5=";LPRINT "M1=";M1;"Kg";
"K2=";M2;"Kg";"M3=";M3;
"K6=";M4;"Kg";"M5=";M5;
"K7=";M5;"Kg";GO TO
3840
3840 PRINT :PRINT :LPRINT
3844 PRINT "AGUR ":";PRINT
"-----";LPRINT "AGUR ":";
LPRINT "-----";
3849 PRINT INT (((I1-v)*1000+.5));
"litros";TAB 15;"A/C=";
INT (((I1-v)*1000/c1*100+.5))
/100;LPRINT INT (((I1-v)*
1000+.5));"litros";TAB 15;
"A/C=";INT (((I1-v)*1000/c1
*100+.5))/100;PRINT :
LPRINT
3850 LET y2=0;PRINT #0;
"quer outra dosagem de ";
PRINT #0;"cimento? (s/n)";
PAUSE 0
3851 IF INKEY$="S" OR INKEY$="s"
THEN LET y2=1;CLS
3852 CLS
3854 IF y2=0 THEN GO TO 4000
3855 PRINT :LPRINT

```

```
3856 PRINT "nova dosagem de ";
3857 LPRINT "CIMENTO: C=";
3858 INPUT c1; PRINT c1;"Kg";
3859 LPRINT c1;"Kg"
3860 PRINT "-----";
3861 LPRINT "-----";
3862 LPRINT "-----";
3863 GO TO 1558

3900 REM
4000 LET y2=0: PRINT #0;
"quer executar o outro";
PRINT #0;" metodo? (s/n)"
; PAUSE 0
4050 IF INKEY$="S" OR INKEY$="s"
THEN LET y2=1: CLS
4100 IF y2=1 THEN GO TO 275
5000 PRINT : PRINT : PRINT :
PRINT
5010 PRINT "Aconselhemos:";
PRINT "-----"
5015 PRINT
5020 PRINT
"Faça o ensaio das composições";
PRINT "ícoes": PRINT
"calculadas, antes de as";
PRINT "enviar": PRINT
"para a obra."
5000 PRINT
5010 PRINT TAB 17;"Os autores"
: PRINT : PRINT TAB 16
;"Jorge Lourenço": PRINT
TAB 16;"José Coutinho"
5050 STOP
```

### COMPOSIÇÃO DO BETÃO

Obra: .....

Tipo de Betão:

1. Classe de Resistência: .....

(Coeficiente de variação: .....

resistência média: .....

2. Trabalhabilidade: .....

<b>CIMENTO:</b> $C = \text{Kg/m}^3$ $\delta_C =$  <i>Vol. Vazios (ACI):</i> $V_V$  <i>INERTES: <math>D_{max}</math> permitido:</i> .....		<b>Coeficientes:</b>  <b>Água:</b> $A = 1/\text{m}^3$					<b>BOLOMEY</b>  $A =$ $F =$		<b>FAURY</b>  $A =$ $K =$ $B =$ $K' =$  <i>Índice de Vazios</i> $I =$ $A = 1/\text{m}^3$				
Peneiro		MATERIAL QUE PASSA ATRAVÉS DOS PENEIROS											
num.	malha	1	2	3	4	5	Referência		Real	Referência		Real	
		Areia	Brita 1	Brita 2				c/ cim.	s/ cim.	s/ cim.	c/ cim.	s/ cim.	s/ cim.
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
mod. finura							$n$						$n - n$
$D$													

Composto e Impresso  
na Secção de OFFSET da  
Comissão de Coordenação  
da Região Centro  
Abril 1987  
Tiragem: 1 000 exemplares  
2<sup>a</sup> Edição